



Zustandsbericht

Protokollnummer: 43728618
Auftrags-Nr / Referenz: 19745615
Besichtigungsdatum: 02.02.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-60 AWD PHEV Aut. HOMURA		
Kennzeichen	B-US 5403E	Fahrgestellnummer	JMZKH0HBX01114926
Erstzulassung	27.12.2022	Laufleistung (abgelesen)	16.040 km
HSN/TSN	7118 / AIL 00016	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.auf. / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Arctic White	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	141 kW / 2.488 ccm	Nächste HU	11/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	9 Monat(e)
Letzte Wartung	11/2025 bei 15.898 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.667 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50432166	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.
2	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC) - inkl. intelligentem Geschwindigkeitsassistenten (ISA)
Airbag: Center-Airbag vorne
Airbag: Frontairbags - Beifahrersitzbelegungserkennung
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Allradantrieb (AWD)
Ambientelicht am Dachimmel
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage, zweiflutig
Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning) - bei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern
Außenspiegelkappen in Schwarz
Bergabfahrassistent (HDC)
Berganfahrassistent (HLA)
City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgänger -/Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktionerkennung
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachheckspoiler
Dritte Bremsleuchte
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fahrmoduswahl Mi-Drive - Normal, Sport, Off-Road (nur AWD), EV (nur PHEV), Towing (Anhängezugprogramm i.V.m. original Anhängerkupplung, nur AWD)
Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC)
Fernlichtassistent HBC
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 8-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display - 12 Zoll, im zentralen Rundinstrument
i-stop Stopp/Start-System
Kindersitzhalterung Isize - hinten außen
Klimatisierungsautomatik - zwei Zonen, getrennt regelbar
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Lackierung: Uni
Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lederlenkrad
Lederschaltknäuf
Leichtmetallfelgen 20", Schwarz - Bereifung 235/50 R20
Lenkrad: Lenkradheizung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
Lichtsensoren
Login: Schlüssellooses Zugangssystem Smart Keyless Entry
Mazda Connect - 30,48 cm Farbdisplay (12 Zoll) und Multi-Commander - Konnektivitätsdienste über die MyMazda App - Mazda Audio-System, Radio, 2 USB-C-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB+) - Wireless Android Auto, Wireless Apple CarPlay (Touchscreenbedienung bei stehendem Fahrzeug) - 8 Lautsprecher - Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Mazda SD-Navigationssystem - Lenkradbedientasten für Audioquelle, Lautstärke, Geschwindigkeitsregelanlage, Freisprecheinrichtung
Mittelarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehaltern
MyMazda App - Fahrzeug finden - Information zum Ladestatus - Ladevorgang starten, stoppen - Navigationsziel ans Fahrzeug senden - Türverriegelung - Fernbedienung der Klimatisierungsautomatik
Müdigkeitserkennung (DAA)
Ottopartikelfilter
Parksensoren hinten - akustisch
Parksensoren vorne
Polster: Lederausstattung - Sitzmittelbahn und -wangen in Leder
PTC-Heizsystem für den Innenraum
Radiozubehör: USB-Anschluss (2) - zwei zusätzliche USB-Anschlüsse (Rückseite Mittelkonsole)
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Räder: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung
Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung
Sitzheizung vorne
Sound-Simulator (AVAS) - für EV-Betrieb
Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Stoßfänger hinten in Wagenfarbe - mit schwarzem Mittelteil
Stoßfänger unten in Wagenfarbe - inkl. Radhausverkleidung, Seitenschweller
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Voll-LED-Scheinwerfer - mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair
2	Heckleuchte	Heckleuchte links (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Heckleuchte	Heckleuchte rechts (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratz...
- Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte links (außen) -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte links (außen) -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte links (außen) -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte links (außen) -
gebrochen / gerissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte links (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #3: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Heckleuchten links & rechts innen) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Am Airport 1
12529 Schönefeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür