

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002493361  
**Besichtigt am:** 08.06.2026 10:29  
**Berichts-Nr:** 10747422  
**FIN:** WVGZZA1ZNK010573



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Cabrio/Roadster
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	T-Roc
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / COG
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	08.06.2022
<b>Laufleistung:</b>	36.705 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Schwarz
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	81 kW (111 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz-Ceramique/Titanschwarz/Schwarz/Soul
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	10 Tag(e)

## » Fahrzeugausstattung

2 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 Türen	Einstiegshilfe "Easy Entry"
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstablisierung
4 Leichtmetallräder "Grange Hill" 7 J x 18 in Schwarz	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
6 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
6-Gang-Schaltgetriebe	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Fahrerassistenzpaket
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GK-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber elektrisch
Ambientebeleuchtung weiß	Fernlichtregulierung "Light Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder in deutsch	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Fußgängererkennung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse schwarz	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Batterie 320A (59Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Betriebsspannung 12 V	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Komfortausstattung
Bordwerkzeug	Komfortsitze vorn
Bremsbelagverschleißanzeige	Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert
Cabriolet	Kopfstützen hinten
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Rahmen in Schwarz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	LED-Rückleuchten dunkelrot
Design-Paket "Black Style"	Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Leuchtweitenregulierung dynamisch
Digitaler Radioempfang DAB+	Linkslenker
Diversity-Antenne für FM-Empfang	

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regensensor
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 2	Reifen 215/50 R 18
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Rücksitzlehne symmetrisch geteilt umklappbar
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Schaltgetriebe MQ200_GA
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen hinten
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenbremsen vorn
Nicht Heissland	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Normal-Lackierung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sitzmittelbahnen in Stoff "Style"
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Anhängavorrichtung	Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Stabilisator hinten
Ohne CD/DVD für Navigation	Standard-Klimazonen
Ohne Dynamic Drive Control	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne ECO-Funktion	Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Telefonschnittstelle
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Ladedose	Textilverdeck elektrisch-hydraulisch
Ohne Ladekabel	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Sprachsteuerung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Trennwand	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Typprüfand Deutschland
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Variante Grundausstattung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verkehrszeichenerkennung
Ohne zusätzliche Bereifung	Vierlenkerachse
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe	Vordersitze beheizbar
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radio	Warnleuchte für Waschwasserstand
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Radstand	Wartungsintervallverlängerung
Rechtsverkehr	Wegfahrsperre elektronisch
	Windschott

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2025

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
2	Karosserie	Anhaftung	Reinigen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
4	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen
5	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen

**» Gebrauchsspuren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.200,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 3.200,00

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	132,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	150,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	0,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	132,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	121,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	128,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	155,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	0,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	124,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	150,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	0,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZA1ZNK010573

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



2 - Karosserie - Anhaftung - Reinigen

Kommentar

Flugrostansatz



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



4 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen



5 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

