

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002439279
Besichtigt am: 13.05.2026 15:02
Berichts-Nr: 10604228
FIN: VSSZZZKJ6RR160950

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	22.05.2024
Laufleistung:	24.992 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

16"-Leichtmetallräder "Design" 20/3, bearbeitet, in Atomgrau	Einparkhilfe
2 Leseleuchten vorn	Einstiegsinfotainment Radio GP (UNECE)
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Türen	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Fertigungsablauf Standard
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Formteilhimmel ungeteilt
Abwicklung Serie	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne für AM/FM Empfang	Frontantrieb
Armaturentafel Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel links, konvex	FULL LINK
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Ausströmer	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Batterie 320A (49Ah)	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Komfortpaket
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Ebener Ladeboden hinten	Kopfstützen vorn
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 16	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Navigationsgerät
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Luxusausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sitzheizung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Sprachsteuerung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Spurwechselassistent
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normalausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalluftfilter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne "drive select"	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pan-European-eCall
Ohne Anhängervorrichtung	Pannen-Set
Ohne Applikationen	Preisnachlass-Paket
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Farbausstattung	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifendruckkontrolle
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Differenzialsperre	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Heckspoiler	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Individualeinbau	

Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
 Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard plus
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne mitte	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6RR160950

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne mitte - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

