

LYNK & CO

Lynk & Co 01


Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E75PE041667
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	03/05/2023
Chilometraggio:	61581 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	1
Destra	4
Dietro/posteriore	2
Interni	3
Ruote	6
Sinistra	3
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì

Danni

Calotta retrovisore esterno dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Carrozzeria/Corpo

Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote





Interno veicolo

Sporco

Pulizia chimica

Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota post. Dx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Parafango ant. Dx

Ammaccatura
Sostituire e dipingere
Destra



Parafango ant. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta ant. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Porta post. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta post. Sx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra



Specchio int

Rotto
Sostituire
Interni



Spia accesa

Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

5,6 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

4,5 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

3,9 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

5,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	No	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.