

046CC0126450



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXRUSHNEKNW036507

51.

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52.

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 84T auf 6.50JX16/
ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 84T auf 6.50JX17/
ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 84T auf 7.00JX18/
ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0046YAHV
Haendler Code DE0301
B/E
Motorkennzeichnung 10TMAA01
Motorseriennummer 73203
KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet): | | Wh/km
kombiniert: | | km
Elektrische Reichweite: | | km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Gas | | g/km
Benzin / Diesel | | g/km
Andere (siehe 26.) | | g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Gas | | g/km
Benzin / Diesel | | g/km
Andere (siehe 26.) | | g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WUTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	127	6.5
Mittel	119	5.3
Hoch	108	4.8
Höchstwert	134	5.9
Kombiniert	125	5.5
Gewichtet, kombiniert	-	-

WUTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollerlektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch | | Wh/km
Elektrische Reichweite | | km
Elektrische Reichweite innerorts | | km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighed) | | Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) | | km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | | km

Der Unterzeichner Yannik Bouven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Version: **S**
Handelsbezeichnung(en): **HNEK-41B500**

0.2.1. MOKKA

0.2.3. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-MNE_M860542D-VR3-0**

0.2.3.2. Kennung der ATC-Familie: **AT-HNS_0402-VR3-0**

0.2.3.3. Kennung der PEVS-Familie: **2-VR3-4R**

0.2.3.4. Kennung der fahwiderstandsfamilie: **RL_CMP_M86_5021-VR3-0**

0.2.3.5. Kennung der fahwiderstandsmarktfamilie:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-MNV_D3_5400-VR3-0**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
Anbringungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXKUSHNEKNW036507**

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: **04.05.2022**

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in deren **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **12.05.2022**
Ort Datum

Unterschrift Position **Manager Vehicle Certification**

1.	Anzahl der Achsen:	2	28.	Getriebe (Typ):	handgeschaltet			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:				
3.1.	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:		1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	
4.	nicht automatisiert		0,2895	0,4884	0,775	1,0256	1,3143	
4.1.	Achsstände:	2557 mm	6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang		
5.	1. - 2:	2557 mm	1,6562	-	-	-	0,2208	
6.	Länge:	4150 mm	28.1.1.	Übersetzungen des Achsgetriebes:				
7.	Breite:	1790 mm	28.1.2.	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
13.	Massen in fahrbereitem Zustand:	1535 mm	0,0639	0,1078	0,1711	0,2264	0,2902	
13.2.	Technische zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges:	1270 kg	6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang		
16.1.	Technische zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1271 kg	0,3657	-	-	-	-	-
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		29.	Höchstgeschwindigkeit:	188 km/h			
1:	1:	980 kg	30.	Spurweite:	1540 mm			
2:	2:	960 kg			1540 mm			
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		35.	Reifen/Radkombination:	C1 A			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	2900 kg		Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:				
18.1.	Deichselanhänger:	-		1: 215/65 R16 98H 6,5N16 ET32				
18.3.	Zentralachsanhänger:	1200 kg		2: 215/65 R16 98H 6,5N16 ET32				
18.4.	ungetriebenen Anhängers:	620 kg						
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	61 kg	36.	Anhängerbrennschlüsse:				
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			-				
PSA			38.	Code des Aufbaus:				
21.	Baumstrichzeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		40.	AF Mehrzweckfahrzeug				
HM05				Farbe des Fahrzeuges:				
22.	Arbeitsverfahren:		41.	grün				
Fremdzündung / 4-Takt				Anzahl und Anordnung der Türen:				
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein	42.	4; 2 links, 2 rechts				
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	-		Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):				
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe	42.1.	5				
				Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):				
25.	Hubraum:	1199 cm ³	42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:				
Kraftstoff:				-				
26.	Benzin		46.	Standgeräusch:	75,00 dB(A)			
26.1.	Einstoff			bei der Drehzahl:	3750 min ⁻¹			
27.	Höchste Leistung:		47.	Fahrgeräusch:	65,00 dB(A)			
27.1.				Abgasraum:	EURO 6			
				AP				
27.3.	Höchste Nennleistung:	74.00 kW bei: 5500 min ⁻¹	47.1.	Parameter für die Emissionsprüfung	1343 kg			
	(Verbrennungsmotor)		47.1.1.	Prüfmasse:	0,743 m ²			
27.4.	Höchste Nennleistung:	74.00 kW bei: 5500 min ⁻¹	47.1.2.	Querschnittsfläche				
			47.1.3.	Vorausgesetzte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-			cm ³

47.1.3.	Fahwiderstandskoeffizienten	60.1	N
47.1.3.0.	10:	0.465	N/(km/h)
47.1.3.1.	11:	0.465	N/(km/h)
47.1.3.2.	12:	0.03366	N/(km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus	3b	
47.2.1.	Minuturleistungsfaktor (facc):		
47.2.2.	Begrenzte Geschwindigkeit:		
47.2.3.	Abgasverhalten:		
48.	Abgasverhalten:	715/2007*2018/1833AP	
	1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEZF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]		
	CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.1)
	THC	639.6	
	NHHC	22.7	
	NOx	19.4	
	THC+NOx	30.9	
	NH3		
	Partikelmasse	1.62	
	Partikelzahl	3.40	
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
	CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.1)
	NOx		
	NHHC		
	THC		
	THC+NOx		
	NH3		
	Partikelmasse		
	Partikelzahl		
	Rauch		
48.1.	Rauch		
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte		
	Wollastigkeit	60	Partikelzahl
	RDE-fahrt	60	10 ⁷ /km
	Innerstädtische RDE-fahrt	60	10 ⁷ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
	1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
	Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
	NEZF-Werte	[g/km]	[l/100km]
	Innerorts		
	Außerorts		
	Kombiniert		
	Gewichtel.		
	Gas	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
	NEZF-Werte	[g/km]	[l/100km]
	Innerorts		
	Außerorts		
	Kombiniert		
	Abweichungsfaktor		
	Differenzierungsfaktor		




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Übersicht)




Bild 14 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Stoßfänger vorne)



Bild 15 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Stoßfänger vorne)



Bild 16 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Stoßfänger vorne)



Bild 17 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Verbreiterung vorne links)



Bild 18 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Verbreiterung vorne links)



Bild 19 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür vorne links)




Bild 20 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür vorne links)




Bild 21 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür vorne links)




Bild 22 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür vorne links)




Bild 23 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür hinten links)



Bild 24 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür hinten links)



Bild 25 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür hinten links)




Bild 26 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Tür hinten links)




Bild 27 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Verbreiterung hinten links)




Bild 28 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Verbreiterung hinten links)



Bild 29 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Außenspiegel links)



Bild 30 : Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert
(Außenspiegel links)



Bild 31 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung




Bild 32 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung




Bild 33 : Kotflügel vorne links, eingedellt




Bild 34 : Kotflügel vorne links, eingedellt




Bild 35 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Übersicht)




Bild 36 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Tür vorne rechts)




Bild 37 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Tür vorne rechts)




Bild 38 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Tür hinten rechts)




Bild 39 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Tür hinten rechts)



Bild 40 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Tür hinten rechts)



Bild 41 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Verbreiterung hinten rechts)




Bild 42 : Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt
(Verbreiterung hinten rechts)




Bild 43 : Seitenteil hinten links, eingedellt



Bild 44 : Seitenteil hinten links, eingedellt




Bild 45 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 46 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 47 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 48 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 49 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 50 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 51 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 52 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 53 : Stoßfänger hinten Blende mitte, gerissen




Bild 54 : Stoßfänger hinten Blende mitte, gerissen




Bild 55 : Felge vorne links, zerkratzt



Bild 56 : Felge vorne links, zerkratzt



Bild 57 : Felge hinten links, zerkratzt



Bild 58 : Felge hinten links, zerkratzt




Bild 59 : Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 60 : Felge hinten rechts, zerkratzt




Bild 61 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt



Bild 62 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt




Bild 63 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt




Bild 64 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt




Bild 65 : Mittelkonsole Handyhalterung, entfernen




Bild 66 : Mittelkonsole Handyhalterung, entfernen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4755630
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	Edition 1.2 Turbo
Listenpreis	19.319,33
VIN	VXKUSHNEKNW036507
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M Y3760

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4755630

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110422	07.07.2026	Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne Fahrerseite Außenspiegel Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne Stoßfänger hinten Stoßfänger vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2022	Letzte Zulassung	13.06.2022
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Edition	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNEKNW036507	HSN / TSN	1889 / ADA
Schlüssel-Nr.	40414352	Km-Stand abgelesen	56740
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	74
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grün / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	7 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	7 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	9 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	9 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung, klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
CR14=	ZJRadio: Multimedia Navi

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 10.06.2025 bei Kilometerstand 36.041
bis Wartung verbleiben:	0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Mittelkonsole Handyhalterung, entfernen, (Bild 65, 66)
2. Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 63, 64)
3. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 61, 62)
4. Service, fällig, erneuern
5. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 31, 32)
6. Seitenschaden links, zerkratzt / deformiert, instandsetzen (Bild 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
7. Felge vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 55, 56)
8. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 43, 44)
9. Felge hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 57, 58)
10. Stoßfänger hinten Blende mitte, gerissen, erneuern (Bild 53, 54)
11. Seitenschaden rechts, deformiert / zerkratzt, instandsetzen (Bild 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)
12. Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 59, 60)
13. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 45, 46)
14. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 49, 50, 51, 52)
15. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 47, 48)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne links, eingedellt, (Bild 33, 34)

Fehlende Teile

1. Schlüssel (Schließanlage erneuern)
2. Sommerreifen (Satz)