

Historial del Vehiculo -5533-MFZ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	631014506R - ALETA DEL. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	828775982R - *PROTECCION INF PA
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	804006726R - BISAGRA PTA.D.I.INF.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	801012941R - *PUERTA DEL. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	638132148R - *ALARGADOR ALETA
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	804007836R - BISAGRA PTA.T.I.INF.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: BISAGRA PTA.D.I.INF.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PASE RUEDA D.I.C/LARG.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PASE RUEDA D.I.C/LARG.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PUERTA TRAS. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	800997365R - *COLECCIÓN FIX P
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	808775252R - *PROTECCION INF PA
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	638437143R - *PANTALLA PASO RUE
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - PLASTICO PASE ALETA D.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PILAR CENTRAL I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *PUERTA DEL. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PILAR CENTRAL I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *PUERTA TRAS. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	804306473R - *FRENO PUERTA
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PILAR D.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - GUARNECIDO PTA.D.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - CUERPO ESPEJO I.ELECTRICO
5533-MFZ	09/07/2025	32532	MATERIALES	
5533-MFZ	09/07/2025	32532	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. BAJO PUERTA I. C/PARTE INF. PILARES

5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	821015086R - *PUERTA TRAS. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - LUNA FIJA PTA.D.I. CALZADA
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PILAR D.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - LUNA DESC. PTA.T.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - MANILLA EXT.PTA.D.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - GUARNECIDO PTA.T.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - CRISTAL ESPEJO I.ELECTR.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PUERTA DEL. IZDA.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - TAPA SUP. ESPEJO I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: BISAGRA PTA.T.I.INF.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - LUNA DESC. PTA.D.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. BAJO PUERTA I. C/PARTE INF. PILARES
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - MANILLA EXT.PTA.T.I.
5533-MFZ	09/07/2025	32532 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - TAPA INF. ESPEJO I.
5533-MFZ	07/11/2025	33499 SISTEMA SEGURIDAD PASIVA	Prueba larga en carretera
5533-MFZ	07/11/2025	33499 REV 030.000	Aceite motor - 05W30 OEM
5533-MFZ	07/11/2025	33499 REV 030.000	MANO DE OBRA
5533-MFZ	07/11/2025	33499 REV 030.000	Filtro antipolen - Nueva
5533-MFZ	07/11/2025	33499 REV 030.000	Filtro aceite - VALUE+ - Nueva
5533-MFZ	07/11/2025	33499 REV 030.000	Serv inspección A+B
5533-MFZ	07/11/2025	33499 REV 030.000	Arandela / tapón cárter - ACERO - Nueva
5533-MFZ	07/11/2025	33499 REV 030.000	Tasas reciclado residuos
5533-MFZ	07/11/2025	33499 SISTEMA SEGURIDAD PASIVA	Verificar Diagnósis y borrado de averías
5533-MFZ	16/03/2026	38231 SISTEMA FRENADO	Jgo discos freno dl
5533-MFZ	16/03/2026	38231 SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
5533-MFZ	16/03/2026	38231 SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl



RENAULT CAPTUR
INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00570446606
Primera matriculación	3/4/2023
Kilometraje del vehículo	42.677 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/7/2026 10:09:01	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	3/4/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	VF1RJB00570446606	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,9 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,8 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,1 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Acero	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



7 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar




5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Rincón parachoques Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Carrocería

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Control

Comentarios: vehículo sin batería.... me lo han arrancado con un arrancador...



16 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control

Fotos comerciales

