

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002490452
Besichtigt am:	16.06.2026 14:12
Berichts-Nr:	10809807
FIN:	VSSZZK12RP032622

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ASO
Erstzulassungsdatum:	19.06.2024
Laufleistung:	16.298 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vapor-Grau
Farbe Dach:	Vapor-Grau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
 Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht
 Ambientelicht Ausführung 2
 Antenne nur für FM Empfang, Diversity
 Armaturentafel Standard
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse lackiert
 Batterie 320A (49Ah)
 Batterieladegerät (Ausf.3)
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch
 Bordwerkzeug
 Climatronic, FCKW-frei
 Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
 Dämpfung hinten,Sportausführung
 Dämpfung vorn
 DC Batterieladung (Ausf. 2)
 DC/DC Wandler 3,0 KW
 Digitaler Radioempfang
 Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U
 Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
 Dynamiklenkung
 Einparkhilfe vorn und hinten
 Einton-Signalhorn
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektro-Motor Aggr.0EH.A
 Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
 Embleme
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
 Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-
 Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard
 Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
 Frontscheibe in Wärmeschutzglas
 Fußhebelwerk
 Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
 Getriebe Übersetzung 11,530
 Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
 Heckantrieb
 Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
 Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn (groß)
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Kurzheck Born
 Ladedose Combo 2 (EU)
 Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lautsprecher, vorn und hinten
 LED- Hauptscheinwerfer
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar
 LED-SBBR-Leuchte
 Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
 Linkslenker
 Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
 Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
 Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
 Mittelkonsole
 Müdigkeitserkennung
 o.b.Abgas
 Ohne Alcohol Interlock
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Anhängavorrichtung
 Ohne Armlehnen f.Vordersitze
 Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sondersteuerung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne Fußmatten	Speed-Limiter ohne GRA u.ohne ACC
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Individualeinbau	Sportausstattung BORN
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sprachsteuerung
Ohne Kompensor	Spurhalteassistent
Ohne Ladeboden	Stabilisator hinten
Ohne Ladekabel	Stabilisator vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Standard-Klimazonen
Ohne Lichtassistent	Stoßfänger Sport
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Telefonvorbereitung für Handy
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Trommelbremsen hinten
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Sitzheizung	Typprüfland Deutschland
Ohne Sonderspezifikationen	Typzeichen und Firmenemblem
Ohne Speedlimiter (LIM)	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	Vorbereitung für Navigationssystem mit Media und Internet Paket
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Ohne Überführungsausrüstung	Zellmodul A
Ohne UNECE CS&SU	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Ohne Verkehrszeichenerkennung	
Ohne Zusatz-/Standheizung	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	
Pan-European-eCall	
Plattformgruppenklasse 1	
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R18 95T / EU	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezug in Stoff	
Softwareverbund Ausführung 12	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,5 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,5 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,5 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schwellerverkleidung rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Lenkrad	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Lackieren
10	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK12RP032622

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Schwellerverkleidung rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren





2 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen






4 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair





5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen






7 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken




8 - Lenkrad - Kratzer - Optische Wertminderung



9 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren




10 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren





GEBRAUCHSSPUREN


1 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

