


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002431033
Besichtigt am:	29.04.2026 12:15
Berichts-Nr:	10518819
FIN:	TMBJN7NP3R7040064

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / ATE
Erstzulassungsdatum:	28.02.2024
Laufleistung:	65.494 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bordliteratur in Deutsch
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Bordwerkzeug
"REAR VIEW CAMERA MID"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Business Amundsen
"Virtual Cockpit"	Chrom-Paket (Ausführung 2)
12 Volt-Steckdose(n)	Chromrahmen um die Seitefenster
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	DAB - Digitaler Radioempfang
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dachreling, eloxiert
3 Schlüssel	Dachspoiler
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dämpfung hinten,Basis 1
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dämpfung vorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
8 Lautsprecher (passiv)	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambientelicht Ausführung 2	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrerairbag
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausstattungsstufe - Style	Formteilhimmel ungeteilt
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Frontscheibenheizung
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Heckscheibenwischer "AERO"
Beifahrersitzverstellung vom Fond	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Berganfahrassistent	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne CD/DVD für Navigation
Klimakomfortscheibe	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfort Plus	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffbehälter	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Garagentoröffner
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitz
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladedose
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17"	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Müdigkeitserkennung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schmutzfänger
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Matrix-Beam	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Halter	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Uhr
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Motorenstart Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navi Amundsen + Web radio	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Netzprogramm	Pannenset
Netztrennwand	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Nicht Heissland	Preisstützung
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne "drive select"	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Adapter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden
+ Organisier + Alu-Querträger

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht

Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Warnleuchten (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Unfallschaden	Ersetzen und lackieren
2	Motorhaube	Blasenbildung	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	Karosserie	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJN7NP3R7040064

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren



2 - Motorhaube - Blasenbildung - Lackieren

Kommentar

Lackanätzungen



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



5 - Karosserie - Anhaftung - Polieren

Kommentar

Matte Stellen auf der Lackoberfläche, Restspuren der Werbefolie ersichtlich, schleifen und polieren




GEBRAUCHSSPUREN


1 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



» Reparaturkosten-Kalkulation**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger vorne - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren