

Mercedes-Benz Sprinter 211 2.2 CDI L2H2
2019 - 84 kW / 114 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WDB9106231P148518
Eerste registratie	17-10-2019
APK geldig tot	03-01-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	226.932 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	02-07-2026
Definitieve kilometerstand	226.932 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	205
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 8

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Armsteun voor	Dodehoek detectie
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Lichtmetalen velgen	Navigatie

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje
------------------	--------------	------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar 2019	Vermogen 84 kW / 114 PK	Brandstof Diesel
Transmissie Handgeschakeld	Kilometerstand 226.932 km	BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens


Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Rood
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2024

Schades (13)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing

-




Omschrijving

Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen in het geheugen.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing

-



Omschrijving

De auto heeft service nodig.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing

-



Omschrijving

Verlichting controleren

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Scheur
Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Verkleuring in de lak

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 3 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
15-10-2019		Importeur
17-10-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
10-01-2022		Lease
18-01-2022		Autobedrijf
13-12-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
03-01-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- dimlichten automatisch
- dodehoek detectie
- elektrische ramen voor
- keyless start
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- vermoeidheids herkenning
- warmtewerend glas
- zijschuifdeur rechts
- zijwind assistent

Extra foto's

