

Standplatz: \_\_\_\_\_

06.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

<b>Fahrzeug:</b>	<b>HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik</b>		
Amtliches Kennzeichen:	SO -VA 0116E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM541A9PA015162
Vertrags-Nummer:	40463084	Erstzulassung:	14.06.2023
Internes KZ:	15086480	Kilometer-Stand:	17624
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

### Ausstattung:

### HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine 4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Nocturne Grey (metallic)                      Polsterung: Leder Grey 3-Tone                      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **45.378,15**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse	0,00
Digitale Außenspiegel	1.092,44
Glasschiebedach	579,83
Leder Grey 3-Tone	0,00
Metallic-Lackierung	554,62
Nocturne Grey (metallic)	0,00
Park-Paket und BOSE Soundsystem	0,00
Sitz-Paket	0,00
UNIQ-Paket	5.210,08
Sommerräder 20- Zoll	2.084,03

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Sommerräder 20- Zoll	2.084,03
----------------------	----------

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **54.899,15**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **65.329,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 65.329,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 228	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2410

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 40463084  
**Amtliches Kennzeichen:** SO -VA 0116E  
**Übersicht erstellt am:** 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 40463084  
**Amtliches Kennzeichen:** SO -VA 0116E  
**Übersicht erstellt am:** 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 168kW Dynamiq Limousine4-türig 0 ccm 228 PS / 168 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

-----  
**Datum**                      **Km-Stand**                      **Art der Wartung**  
-----

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>SO-VA 116E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000926127-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31176623</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Uniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHM541A9PA015162</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>17624 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>14.06.2023 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.06.2026 59494 Soest</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 168 kW (228 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Nocturne Gray Metallic / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>4 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2026 / 2026</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Weiß</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>-</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>245/40/R20/-- 3 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>245/40/R20/-- 3 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>245/40/R20/-- 3 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>245/40/R20/-- 3 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/- mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/- mm</b>
2. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/- mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/- mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.


Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung	✓	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®  
Die Gutachter



4. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur