

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	E -ON 0235	Fahrgestell-Nummer:	VXKFBYHZTP1056704
Vertrags-Nummer:	69631082	Erstzulassung:	23.08.2023
Internes KZ:	15109483	Kilometer-Stand:	132965
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus 5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel

Lackierung: Artis Weiß Uni

Polsterung: Stoff Isabella, Premium-Lederoptik, Schwarz

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 27.731,09

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß Uni	294,12
Artis Weiß Uni	0,00
CPM-Bestellung 546- 4084	0,00
Intelli-Drive 1.0	462,18
Stoff Isabella, Premium-Lederoptik, Schwarz	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 28.487,39**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 33.899,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 33.899,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,800	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	209	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,90
Leergewicht (kg):	1438	zul. Gewicht (kg):	1940

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 69631082
Amtliches Kennzeichen: E -ON 0235
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
22.02.2024	9059879769	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite Loch Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
27.11.2023	9059870901	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite Riss Alufelge vorne Beifahrerseite Crash	Ja	Nein
18.09.2021	9059864120	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 69631082
Amtliches Kennzeichen: E -ON 0235
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.03.2024	22190	Wartungszusatzumfänge
20.03.2024	22190	Inspektion und Wartung
30.08.2024	42774	Wartungszusatzumfänge
30.08.2024	42774	Inspektion und Wartung
30.12.2024	62230	Inspektion und Wartung
30.12.2024	62230	Wartungszusatzumfänge
26.06.2025	91151	Bremsflüssigkeitswechsel
26.06.2025	91151	Inspektion und Wartung
26.06.2025	91151	Wartungszusatzumfänge
06.11.2025	111664	Wartungszusatzumfänge
06.11.2025	111664	Inspektion und Wartung
13.04.2026	131917	Inspektion und Wartung
13.04.2026	131917	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	07.05.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0031182250 - 0069631082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	E-ON 235	Fzg.-Ident.-Nummer	VVKFBYHZTP1056704
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	23.08.2023
Typ	Astra 1.5 D Business Elegance	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Arktis Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	132.972 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	08/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 13.04.2026 bei km 131.917.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
1 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| ✓ | Arktis Weiß Uni | ✓ | CPM-Bestellung 546- |
| ✓ | Intelli-Drive | ✓ | Stoff Isabella, Premium-Lederoptik, Schwarz |
| ✓ | Winterkompleträder über A.T.U | | |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	671,61 €	369,39 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	757,50 €	416,63 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen vorne rechts, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 12, Bild 13, Bild 14)	152,00 €	152,00 €
Reifen vorne links, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	152,00 €	152,00 €
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	132,00 €	132,00 €
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	132,00 €	132,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	319,36 €	319,36 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	63,00 €	63,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 29)	994,20 €	994,20 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 189,54 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.373,67 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	2.730,58 €
Händlerereinkaufspreis	6.975,00 €
Händlerverkaufspreis	8.275,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.




Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Reifen, vorne rechts, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, vorne rechts, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 14. Reifen, vorne rechts, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifen, vorne links, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 16. Reifen, vorne links, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Reifen, vorne links, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 18. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 21. Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 24. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 28. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 30. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 32. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 34. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen