

BMW

BMW 5 TOURING (G31)(2017->) 530 E M SPORT HYBRID 215 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA11CG090CN21609




Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/04/2023	Laufleistung 66982 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	Hubraum 1998 cc	Getriebe Automatisch
Motortyp Plug-in-Hybrid	Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 8
Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
			
002	Dach / -	Kratzer	Lackieren
			
003	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren

			
004	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
			
005	Stoßfänger / Hinten	Schlecht Repariert	Reparieren
			
006	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
			
007	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☐ Bordmappe
- ☐ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	245 / 40 / 19 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	245 / 40 / 19 / Sommer	5 mm
Hinten Links	MICHELIN	245 / 40 / 19 / Sommer	4 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	245 / 40 / 19 / Sommer	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Dach / - / Kratzer



Dach / - / Kratzer



Dach / - / Kratzer



Dach / - / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten / Schlecht Repariert



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer