



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002445383
Besichtigt am: 06.05.2026 18:09
Berichts-Nr: 10564499
FIN: WAUZZZFW6P7006980



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	e-tron GT
HSN / TSN:	0588 / BZL
Erstzulassungsdatum:	03.07.2023
Laufleistung:	35.933 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascariblau Metallic
Farbe Dach:	Ascariblau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	350 kW (477 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

3 Hintersitze	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
3-Zonen-Komfortklimaautomatik	e-tron Ladesystem connect bis 22 kW
400-Volt-Booster plus	e-tron Sportsound
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
adaptive air suspension	Fahrzeugklassen-Differenzierung -4J1-
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeugladekabel
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Federung Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Folienbeklebung
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung
Allradlenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Ambiente-Lichtpaket plus	Fußmatten vorn und hinten
Antriebssystem BEV	Getriebe für Elektroantrieb (2-Gang)
Assistenzpaket plus mit Remote Parkassistent plus	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi AG	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 4
Audi connect Navigation & Infotainment	Gurtanlegekontrolle
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Audi phone box	Head-up-Display
Audi pre sense basic, Audi pre sense front	Hochvolt-Batterie 93 kWh (brutto)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Interieurelemente oben und unten in Kunstleder
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Kältemittel R1234yf
Ausstattung Welt	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Kein Selbstabholer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dachreling, Entfall	Kindersitzbefestigung ISOFIX und i-Size mit Top Tether für die äußeren Fondsitze
Datenmodul Europa	Komfort Standklimatisierung
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumriegelung, ohne Safelock
Digitaler Radioempfang	Kreuzungsassistent
Doppelton-Signalhorn	Ladedose CCS Typ 2
Dreip.-Automatikgurte vorn, mit manueller Höheneinstellung	Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
Dynamikpaket plus	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet	Leder-Kombination perforiert mit Wabensteppung
Elektromechanische Servolenkung plus	LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Elektro-Motor Aggr.0EG.D und 0EG.B	Lenkradeinstellung elektrisch
Elektro-Motor Systemleistung 350KW Grundmotor ist:N02	Linkslenker



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

LTE-Unterstützung für Audi phone box	Sitzheizung vorn und hinten
Luftqualität-Paket	Smartphone-Interface
Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht und LED-Heckleuchten, Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Sonnenblenden vorn
Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht, dynam. Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	spezielles Typschild EU
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht, Multifunktion plus, Lenkradheizung und Schaltwippen
MMI Navigation plus mit MMI touch	Sportlimousine
N.N.N. Standard	Sportsitze pro vorn
Nichtraucherausführung	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
o.b.Abgas	Stahlbremsanlage mit Wolframcarbid-Beschichtung und Bremssätteln in Rot
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Standardelektrik
Ohne Car2X	Tagfahrlicht
Ohne Feuerlöscher	Tankdeckel
Ohne Frontspoiler	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Garagentoröffner	Transportschutz (Ausf.1)
Ohne integriertes Mautsystem	Typrüfland Deutschland
Ohne Kontaktloses aufladen	Umgebungskameras
Ohne Nachtsichtsystem	Variante Grundausstattung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)	Vorbereitung für Functions on Demand
Optikpaket schwarz plus	Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Panorama-Glasdach	Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel
Parkassistent mit Einparkhilfe plus	Wandhalterung Clip
quattro	Wärmepumpe
quattro mit geregelter Hinterachsdifferenzialsperre	Wegfahrsperre elektronisch
Räder, 10-Speichen-Trapezmodul, schwarz, glanzgedreht, 9,5J 11,5Jx21, Reifen 265/35 305/30 R21	Zweiter Ladezugang
Räder, 5-Speichen-Aeromodul, schwarz, glanzgedreht, 9,0J 11,0Jx20, Winterreifen 245/45 285/40 R20	
Radschrauben diebstahlhemmend	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 265/35 R21 101Y vorn Reifen 305/30 R21 104Y hinten	
Reifendruck-Kontrollsystem	
Reifenreparaturset	
Remote Parkassistent plus	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem	
Serienqualität	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Singleframe in Wagenfarbe	
Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	265/35 R 21 101 Y	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	265/35 R 21 101 Y	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	305/30 R 21 104 Y	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	305/30 R 21 104 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	245/45 R 20 103 V	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	245/45 R 20 103 V	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	285/40 R 20 108 V	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	285/40 R 20 108 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
5	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFW6P7006980

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

2 Felgen



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar

265 35 R21





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10564499
vom: 07.05.2026

5 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



6 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

