



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Vetro Fisso posteriore / Posteriore Destro / Difetto di Esecuzione




Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Scheggia



Paraurti / Anteriore / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro






Navigazione



Spare Tyre



Cable

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
009	Vetro Fisso posteriore / Posteriore Destro		Difetto di Esecuzione
			Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
010	Tetto / -		Rientranza da Grandine
			Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BFGOODRICH	235 / 60 / 17 / All Seasons	4.9 mm
Anteriore Destro	BFGOODRICH	235 / 60 / 17 / All Seasons	5 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 60 / 17 / All Seasons	4.9 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 60 / 17 / All Seasons	4.5 mm

Commenti

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
		-	95,99 EUR
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
		-	-

003 Paraurti / Anteriore

Scheggia

Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
-	-	-
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
-	-	-

004 Parte inferiore paraurti / Anteriore

Riga

Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	-	
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
	-	-

005 Cofano anteriore / -

Rientranza da Grandine

Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

006 Parafango / Posteriore Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
		-
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

007 Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
		-
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

008 Parafango / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione

Jeep

COMPASS 1.3 TURBO T4 PHEV AUTOMATICO 4XE

TELAD: ZACPJFDW7NPS44918

Imp



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 24/03/2023	Odometro 102573 km
Colore Bianco	Anno -	Selle ria -
Numero porte 5	Numero posti -	Ge ne ration -
Cilindrata 1332 cc	Tipo cambio Automatico	Alime ntazione Benzina
Numero marce 6	Potenza massima 176 KW	

Dettagli della dichiarazione

Immatricolazione

Data dichiarazione
14/05/2026

Data approvazione perizia
15/05/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio ✓ Ok
Echappement chromé / Clarity ✓ Ok

Tenuta stagna del veicolo ✓ Ok

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Impo a	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Cavo di ricarica rapido / -	Mancante		