


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002483094
Besichtigt am: 12.06.2026 11:14
Berichts-Nr: 10787510
FIN: TMBJB7NS9P8023712



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ATM
Erstzulassungsdatum:	27.01.2023
Laufleistung:	72.474 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	488 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Doppelton-Signalhorn
12 Volt-Steckdose(n)	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreip. Automatikgurte vo. m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe	-
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Entriegelung Hintersitz Standard
Ablageschale am Dachhimmel	Fahrerkniefahrerairbag
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Fertigungsablauf Standard
Angehobener Ladeboden hinten	Feststellbremse
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Formteilhimmel ungeteilt
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Frontantrieb
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, opt. u. akust., E-Kontakt
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Businesspaket Amundsen	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachspoiler	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kessy Full mit Alarm und SAFE system
Dämpfung vorn	Kindersicherung, manuell
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Komfortausstattung
Doppelboden im Kofferraum	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kurzheck	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Multifunktionskamera
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder 7J x 17 "MITYKAS"	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne Spurhalteassistent
Mit Adapter	Ohne Spurwechselassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Müdigkeitserkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normalsitze vorn	Pannenset
Notrufsystem eCall+	Radschrauben Standard
Ohne "drive select"	Radstand
Ohne 2. Batterie	REAR VIEW CAMERA MID
Ohne Abfallkorb	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen 215/65 R17 99V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Aufkleber und Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Durchladeeinrichtung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn
Ohne Fußmatten	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausführung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder
Typprüfand Deutschland
USB vorne + hinten
Variante
Virtual Cockpit
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Zierleisten schwarz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 V	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
3	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 9.122,41
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.011,62
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.134,03

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	169,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	460,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJB7NS9P8023712

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10787510
vom: 12.06.2026


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum





Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links

Lackstärke Seitenwand hinten
linksLackstärke Seitenwand hinten
rechtsFahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne





Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Motor - Tierversbiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



2 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen



3 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen

Kommentar

starke Verschmutzungen/ Tierhaare

