

FIN: KMHKR81FPRU237439



Fahrzeugdaten

Laufleistung	182 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	13.11.2023	HU	
Hubraum (ccm)	0	Motorleistung (kw)	0
Lackierung	Grün	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	255/55 R20 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm
2.	255/55 R20 105W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - aufbereiten
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Und Abrieb grün) - Kratzer - aufbereiten



Landesgesellschaft
Österreich

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Seitenansicht



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer - aufbereiten




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer - aufbereiten




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer - aufbereiten




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Und Abrieb grün) - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Und Abrieb grün) - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Und Abrieb grün) - Kratzer - aufbereiten