

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002336044
Besichtigt am: 12.03.2026 07:32
Berichts-Nr: 10209539
FIN: TMBJR8NX2TY014129



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVQ
Erstzulassungsdatum:	16.09.2025
Laufleistung:	8.331 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Lodge
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Basis 1
"REAR VIEW"	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Design Selection LODGE
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110 KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abbiege und Allwetterlicht	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Assisted Drive	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Automatische Distanzregelung	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepolsterte Armaturentafel
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Besondere Innengeräuschkämpfung	Heckscheibenwischer "AERO"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Betriebsspannung 12 V	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Innenleuchte im Fußraum
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ablagenpaket/box
Keine Aktionsausführung	Ohne Adapter
Kindersicherung, manuell	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortausstattung	Ohne Car2X
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komforttelefonie: Wireless Charging (fast charge) ohne Außenantennenanbindung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ländercluster "Sonstige Genehmigungen"	Ohne Halter
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallräder "MENZA AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schnittstelle für externe Nutzung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Skisack
Light&View Plus	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Kreuzungsassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Speedlimiter (LIM), mit Intelligent Speed Assist (ISA)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit UNECE CS&SU	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3 MP) Ausf.2
Mittelkonsole	Pannens-Set
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Multipler Matrix-Beam	Radstand
Navigationssystem (Baseline)	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig	Region
Netzprogramm + Cargoelemente	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem - privat eCall	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne 2. Batterie	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schiffzugsatz in Grundsführung (SKODA mit Octavia, ohne Allrad, ohne Hybrid)
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Simply Clever Premium (Combi, el. Sitze / mHEV)
Sitzbez}ge in Stoff/Kunstleder LODGE
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Technology Infotainment Plus
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept (Doppelboden) mit neue cargo Elemente ohne flexible alu Schiene
Variant/Avant
Vorbereitung Alcohol Interlock
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Maxxis	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Maxxis	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,5 mm
Maxxis	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR8NX2TY014129

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209539
vom: 12.03.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

