

VXKUPHNEKN4129130

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	50.616 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	2 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4129130	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	28.03.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	03/2023, 15.318 km	Lackierung	Rot
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
3	Klimasystem	Klimasystem (Klimaanlage ohne Kühlleistung!) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
4	Rad/Reifen	Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Hutablage (Gepäckraumabdeckung / Heckkl. Befestigung)
Unterlagen - HU Bescheinigung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46266082
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	50.616 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4129130	Erstzulassung	28.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46266082
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nic...



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgab...



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nic...



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46266082
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29

3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel 2.14 g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	146	6,5
Mittel	114	5,1
Hoch	99	4,4
Höchstwert	119	5,3
Kombiniert	115	5,1
Gewichtet, kombiniert	-	-
Gas	CO2- Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
WLTP-Werte		[m³/100km]
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,
weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/

ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/

ET38;

**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-
Ausstoß führen**

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0021XY03

Haendler Code DE0235

B/E

Motorkennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 50196

KFZ-Brief wurde erstellt



046CC0124314



www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXXKUPHNEKN4129130

