

# BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG



VIN: WBA21GW070CV09438


















## Beschreibung

	<b>Zulassungsdatum</b> 28/04/2025	<b>Laufleistung</b> 36399 km
<b>Farbe</b> BLACK SAPPHIRE METALLIC	<b>Jahr</b> 2024	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> 5	<b>Generation</b> -
<b>Karosserietyp</b> Kombi	<b>CO2</b> 163 g/km	<b>Hubraum</b> 1995 cc
<b>Getriebe</b> Automatisch	<b>Motortyp</b> Verbrennung	<b>Kraftstoff</b> Diesel
<b>Anzahl Gänge</b> 8	<b>Antriebsstrang</b> Allradantrieb (4WD)	<b>Max. Leistung</b> 145 KW

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
			
003	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren

 			
004 Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Kratzer	Lackieren
			
005 Tür / Hinten Links	Kratzer	Kratzer	Lackieren
 	 		
006 Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Steinschlag	Akzeptabel
007 Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

Bordmappe  
 Hutablage

Ersatzrad  
 In-Car-Werkzeuge

Füllflasche Nothilfekit  
 Kompressor Nothilfe

- Laderaumabdeckung
- Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

- Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- Serviceheft

- Pannenset
- Wagenheber

## Hauptreifensatz

---

<b>Vorne Links</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
<b>Vorne Rechts</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
<b>Hinten Links</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
<b>Hinten Rechts</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

## Kommentar

---

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Laderaumabdeckung / - / Fehlt



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer