


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002483435
Besichtigt am: 10.06.2026 13:53
Berichts-Nr: 10772231
FIN: WAUZZZF8N2049857



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BXI
Erstzulassungsdatum:	27.05.2022
Laufleistung:	57.770 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.967 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Businesspaket
48 Volt Bordnetz	Dachhimmel in Stoff schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Datenmodul Europa
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Dekoreinlagen Micrometallic silber
Grundmotor ist: T7V/T2P	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
advanced	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi adaptive cruise control	Federung Standard
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense rear	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Gepäckraumabdeckung
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Heckspoiler
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Becherhalter	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Kompensor
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladedose
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kofferraumbodenmatte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Trittstufe
Kopfstützen vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Wandhalterung
Ladeboden	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus. Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Optikpaket schwarz plus
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
LED-Heckleuchten	PKW-Ausführung
LED-Scheinwerfer	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	quattro
Linkslenker	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mild-Hybrid	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Arm, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-Segmentspeichen, 8,0Jx20, Winterreifen 255/45 R20
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen 255/45 R20 101W
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Beleuerung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenreparaturset
Ohne Car2X	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank plus
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienfahrwerk
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

Sitzheizung vorn
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,5 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	4,5 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,5 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Spotrepair
5	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
6	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	177,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	196,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY8N2049857

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichtverhältnisse, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar kostenausweitung möglich




4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Spotrepair

Kommentar inkl Radlaufblende. kostenausweitung möglich



5 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



6 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10772231
vom: 10.06.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

