



LPSVSEDEENL079016

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	100.206 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	27.031 km
Typ/Modell	2	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2027
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL079016	Leistung	160 kW
Erstzulassung	01.07.2022	Polster	
Letzte Wartung	05/2026, 97.237 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46835996
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46835996
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	100.206 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL079016	Erstzulassung	01.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46835996
Anlieferungsdatum: 31.07.2026





Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #3: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46835996
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



LPSVSEDEENL079016

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	100,206 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	27,031 km
Type / Model	2	Main inspection (Read from ZBI)	11/2027
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL079016	Power	160 kW
First registration	1 Jul 2022	Upholstery	
Last maintenance	05/2026, 97,237 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
2	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
6	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Door - rear left side, Door - front left side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46835996
Delivery date: 31 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46835996
Delivery date: 31 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	100,206 km
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL079016	First registration	1 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46835996
Delivery date: 31 Jul 2026




Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #3: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #3: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #6: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46835996
Delivery date: 31 Jul 2026



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint