

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ086420



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	07/11/2023	87551 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	2	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	1499 cc	Schaltgetriebe
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	75 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen
			
002	Radkappe / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen
			
003	Stoßfänger unterhalb / - 1	Delle	Ersetzen



004 Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel

005 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



006 Säule / Vorne Links ²

Delle

Reparieren



007 Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links

Beklebt


Ersetzen



008 Polster Sitzfläche / Vorne Links

Fleck


Reinigen




009 Seitenwand / Unten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



010	Stoßfänger / Hinten ³	Delle	Ersetzen
  			
011	Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Akzeptabel
012	Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen
 			
013	Innenverkleidung Laderaum / Oben Vorne Rechts Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen
 			
014	Seitenwand / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Lackieren
 			
015	Schweller / Hinten Rechts Länge : Lang	Delle	Reparieren
           			

016	Schweller / Vorne Rechts Länge : Medium	Delle	Reparieren
   			
017	Tür / Mitte Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
 			
018	Türeinstieg / Rechts	Delle	Reparieren
   			
019	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
020	Säule / Vorne Rechts ⁴	Delle	Reparieren
   			
022	Typenschild / Vorne Rechts	Beklebt	Ersetzen
 			
023	Polster Sitzfläche / Vorne Rechts	Fleck	Reinigen
 			
024	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren



025	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
026	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
027	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
028	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
029	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel
030	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



1 + Kratzer
2 B
3 + SR
4 B + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad

☒ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☒ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Winter	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Radkappe / Vorne Links / Fehlt



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Stoßfänger unterhalb / - / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle




Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Vorne Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Oben Vorne Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Unten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Tür / Mitte Rechts / Delle



Tür / Mitte Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle




Säule / Vorne Rechts / Delle



Säule / Vorne Rechts / Delle



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt



Typenschild / Vorne Rechts / Beklebt



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt