

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1440NGN / WBA81GE0307U24908 / 7U24908

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.688

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1440NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	29/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1440NGN COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
7. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.25 h.	18,00	0,00		193,17 €
9. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1646,73 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1440NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,30 h.	281,04 €
Total material pintura	-	31,76 €
Total Mano de Obra Pintura	7,50 h.	288,74 €
Total Recambios	-	315,20 €
Descuento recambios aplicado	-	152,81 €

(IVA no incluido)

1440NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	730,00 €















261 km 12:20

Valores desde indiv.

1.6 l/h



Total 18689 km •→| 230.1 km <



Power % 100



Puerta abierta.

+20.0 °C













WBA81GE0307U24908







3
MEDIA
TEL
NAV

Carretero Buz

12:21

MI Radio

Búsqueda

- 26° SYNC +



- 26° SYNC +



inch/mm
5.81
OFF ON



OFF

ON

ZERO

inch/mm

6.50

MEXICO



SLIP RESISTANT
TEMPERATURE

53.3
Techmount
OFF ON ZERO





























AUSTRALIA CANADA AND USA
MAX. LOAD: 690 kg (1500 lb)
MAX. PRESS. 340 kPa (50 psi)

MIXED TREAD WALL & POLYESTER
TREAD & POLYESTER * & STEEL * POLYAMIDE

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE







SPORT



PLIES: SIDEWALL 2 POLYESTER
TREAD 2 POLYESTER * 2 STEEL * 1 POLYAMIDE

AUSTRALIA CANADA AND USA REGIONS
MAX. LOAD 690kg (1500lb)
MAX. PRESS. 340kPa (50psi)



Manheim
COX AUTOMOTIVE



BMW LED

Manheim
COLLAUSON





Marheim
100% ALUMINIUM

ON



BMW LED

Manheim
COV. AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

WHEEL HUB AREA



Manheim
COX AUTOMOTIVE





0413667 S2W 2R3B
02140868

RADIAL
TUBELESS

