



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002378491  
**Besichtigt am:** 20.04.2026 14:09  
**Berichts-Nr:** 10457472  
**FIN:** WVGZZZCR1PD020185



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Touareg
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CMW
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	20.04.2023
<b>Laufleistung:</b>	51.552 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Siliziumgrau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Siliziumgrau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	3.000 ccm
<b>Leistung:</b>	250 kW (340 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	6
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 8-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	Pantera-Schwarz - Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	04.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	27.000 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem
6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l TSI 250 kW Hybrid, Systemleistung 280 kW	eCall & bCall
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8 Lautsprecher	Einsatz für bleifreie Betankung
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegsleisten in Edelstahl
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Elektronische Parkbremse
Abgasnorm EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 280KW Aggr.0EE.A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	ergoComfort-Sitze vorn
Aktion	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken
Akustik-Paket Extra	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Anhängevorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
App-Connect	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Federung Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, beheizbar
Automatisches Sperrdifferenzial	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie 580A (105AH)	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckmanagement-Paket in Verbindung mitKomfortsitzen vorn
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcknetz
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Wendematte
Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle	Geschlossener Aufbau
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Dachreling silber eloxiert	Head-up-Display
Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet 45° für Instrumententafel und Türverkleidungen	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischerSchließung, mit Fernentriegelung
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Hinterachse "Standard"
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Hinterachsgetriebe Basis
Digitaler Radioempfang DAB+	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Doppelton-Signalhorn	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, 4-Zonen-Klimatisierung und Bedienelementen hinten

Knie-Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortpaket "Keyless Access"

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI)

Kraftstofftank mit 76 l Fassungsvermögen

Kreuzungsassistent

Kühlerschutzgitter

Kurzer Radstand

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung

Lederpaket "Puglia" mit ergoComfort-Sitzen vorn

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtwertenregulierung dynamisch

Linkslenker

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden

Manuell betätigte Türen

Memory-Paket

Mit connect Paket 3

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationsgerät-Premium

Navigationsystem "Discover Premium"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Anbausatz

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladekabel ( Industriestecker )

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate

Ohne Start-Stopp-System

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Tank für SCR

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parkassistentpaket inkl. "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

PIRELLI-Reifen

Proaktives Insassenschutzsystem

Radabdeckung Mitte

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 285/40 R 21

Reifendruck-Kontrollsystem

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehnenneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

Scheibenbremsen vorn  
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Schlechtwetterlicht  
Schloß-Sperrsystem  
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung  
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe  
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
Servolenkung  
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Puglia"  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Spurwechselassistent "Side Assist"  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom  
Suzuka 9,5 J x 21 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 285/40 R 21  
Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"  
Umweltbonus  
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"  
Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion  
Vordersitze mit aktiver Klimatisierung  
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung  
Wechselstrom-Ladedose  
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen  
Winterräder "Nevada" in Schwarz (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 9 J x 20, Winterreifen 285/45 R 20 V  
Zuziehhilfe für Heckklappe



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

## » Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 22.964,31
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 22.964,31

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	194,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	196,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	192,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZCR1PD020185

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457472  
vom: 20.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

