

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002400489
Besichtigt am:	22.04.2026 10:35
Berichts-Nr:	10482016
FIN:	WVWZZZCD5PW520170



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNN
Erstzulassungsdatum:	09.01.2023
Laufleistung:	66.364 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Auslieferung auf Winterreifen	ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage
Außen-Sound Standard	ergoActive-Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Memory-Funktion auf Fahrerseite
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrerassistenz "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Autobahnlicht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernlichtassistent "Light Assist"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Betriebsspannung 12 V	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Car2X	Halbleiter Restriktionen
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Heckspoiler in Wagenfarbe
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten, Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	

Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Head-Up Display
Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komfortausstattung	Ohne Ladekabel
Komfortsitze vorn	Ohne Leergewichtsbereich
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 205/55 R 16
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Netztrennwand	Reifenlieferanten für EU Länder
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Scheibenbremsen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne 2. Batterie	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängavorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dynamic Drive Control	Sprachbedienung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	

Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Türgriffmulden beleuchtet
 Typprüfland Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant
 Variante
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vierlenkerachse
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
 205/55 R 16 H
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
 205/55 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
7	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD5PW520170

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



7 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren

