



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002502678
Besichtigt am: 24.06.2026 11:38
Berichts-Nr: 10869752
FIN: WAUZZZGA1RA007477

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BJW
Erstzulassungsdatum:	15.09.2023
Laufleistung:	37.155 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	13.06.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	30.319 km
Restlauf bis Service:	12.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Bremsbelagverschleißkontrolle
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q	Dachreling, Entfall
5 Türen	Dachspoiler
Abgasendrohre	Dämpfung vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen im Fond	Dieselmotor
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent advanced	Drehstromgenerator 140 A
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	ECO-Funktion
Ambiente-Lichtpaket	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Anhängevorrichtung	-
Assistenzpaket Fahren	Einparkhilfe plus
Assistenzpaket Parken	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne, beleuchtet
Assistenzpaket Sicherheit	Elektrische Luftzusatzheizung
Audi AG	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Audi connect Navigation & Infotainment	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Audi drive select	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fensterheber
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Fernlichtassistent
Audi Soundsystem	Fertigungsablauf Standard
Audi virtual cockpit	Folienbeklebung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Außenspiegel links, asphärisch	Funktionspaket
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Funktionspaket Reifen
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Beifahrersitz höheneinstellbar	Geschlossener Aufbau
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bluetooth-Schnittstelle	Gurtanlegekontrolle
Bordliteratur in Deutsch	Halteassistent
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckblende (ECE)
	Heckleuchten
	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
	Hinterachse "Standard"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

Infotainmentrechner	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	Ohne Dekorfolien/Embleme
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination schwarz	Ohne Feuerlöscher
Interieurapplikationen Aluminiumoptik	Ohne Head-up-Display
ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen	Ohne Individualeinbau
Kältemittel R1234yf	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kein Selbstabholer	Ohne Kompensor
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladedose
Kennzeichenträger vorn	Ohne Ladekabel
Kindersicherung, manuell	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Klima- und Komfortpaket	Ohne Nackengebläse
Kofferraumbodenmatte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortklimaautomatik	Ohne Stabilisator hinten
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Trennwand
Komfortpaket plus	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortpaket Sitze	Ohne Windschott
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kopfstützen vorn	Optikpaket schwarz
Kraftstoffsystem Diesel	Progressivlenkung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder der Serie
Leder/Kunstleder-Kombination	Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/55 R17
LED-Scheinwerfer	Radschrauben Standard
Linkslenker	Radstand
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen 215/55 R17 94V
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifendruck-Kontrollanzeige
Müdigkeitserkennung	Reserverad platzsparend
Nebelschlussleuchten	Rückfahrkamera
Nicht Heissland	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Nichtraucherausführung	S tronic
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Beleuchtung	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
	Serienfahrwerk



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sideblades in Manhattangrau Metallic
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung SWIN
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
2	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA1RA007477

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10869752
vom: 24.06.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



2 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair



3 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung

