

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

finn GmbH


Prinzregentenplatz 9
81675 München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Vorgang

Fahrzeughalter	Finn GmbH
Ihr Auftrag vom	26.02.2026 durch finn GmbH
Besichtigungsort	44145 Dortmund, Dammstraße 25
Besichtigungsdatum	02.03.2026
Referenznummern	

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	RÜD-Z 287E	Fahrzeugident.-Nr.	JN1TBAFE0U0402542
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Nissan	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Ariya	Laufleistung abgelesen	12.227 km
Emissionsklasse	2017/1151;WLTP	Erstzulassung	26.02.2025
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Sitzfarbe / -art	Schwarz / Stoff/Alcantara	Batteriekapazität	
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Max. Leistung	
Dauerleistung			
Ladestecker	Typ II, Combo II		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Auftragsnummer: 1633147

Datum: 02.03.2026

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	235/55 R19 105W M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✓ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Erster Kundendienst noch nicht fällig.	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✓ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Zustand / Beschädigungen

Fehlermeldungen / fehlender Service (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	0,00 €	0,00 €
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Folierung Scheibe, Klebreste, entfernen (Bild 21)	0,00 €	0,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Zulassungsbescheinigung Teil I, fehlt, ersetzen	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	60,00 €	60,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	60,00 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß	60,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Stähling, Jerome-Maurice

Der Sachverständige, 02.03.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9




Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16

Fotoanlage




Bild 17



Bild 18

Fotoanlage



Bild 19



Bild 20

Fotoanlage



Bild 21 Folierung, Scheibe, Klebreste, entfernen



Bild 22 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 24 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25