

Standplatz: _____

03.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	VS -WV 0300E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKM81EFPU198046
Vertrags-Nummer:	38226082	Erstzulassung:	12.07.2023
Internes KZ:	15060779	Kilometer-Stand:	44683
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Phantom Black Mineraleffekt

Polsterung: Stoff Schwarz Innenraum Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **40.252,10**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Stoff Schwarz/Grau Innenraum Schwarz	0,00
Wärmepumpe	0,00
	1.008,40

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **41.260,50**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **49.100,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 49.100,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	2010	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 38226082
Amtliches Kennzeichen: VS -WV 0300E
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 38226082
Amtliches Kennzeichen: VS -WV 0300E
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Minderwertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	38226082
Berichtsnummer :	0000000930848-DE966	Referenznummer:	31215125
Amtl. Kennzeichen :	VS-WV 300E		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81EFPU198046	Laufleistung abgelesen:	44683 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.07.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2026 09:15 78147 Vöhrenbach GmbH
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Lucid Blue / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	36090 / 26.08.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	2.922,00 €	555,18 €	3.477,18 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	2.668,50 €	507,02 €	3.175,52 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Heckleuchten LED (Pixel-Design) • Heckscheibenwischer • Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchten vorn und hinten LED • LM-Felgen • Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue • Mittelarmlehne vorn • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank verschiebbar • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Seitenschutzleisten schwarz • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter vorn • Handschuhfach Schublade • Heckscheibe heizbar • HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Luftdüsen hinten • Mittelarmlehne hinten • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinter • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden

 Karosserie außen						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
2.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
3.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren	845,00 €	Anteilig	591,50 €
4.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
Zwischensumme:				845,00 €		591,50 €
 Karosserie innen						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
5.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen	55,00 €	Voll	55,00 €
Zwischensumme:				55,00 €		55,00 €
 Sonstiges						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
6.	Wartung um 6.090 Km überzogen - Wertminderung			680,00 €	Voll	680,00 €
7.	Fahrzeugfront	Unfallschaden	Instandsetzen	1.342,00 €	Voll	1.342,00 €
Zwischensumme:				2.022,00 €		2.022,00 €
Gesamtsumme Netto:				2.922,00 €		2.668,50 €
Mwst. 19%:				555,18 €		507,02 €
Gesamtsumme Brutto:				3.477,18 €		3.175,52 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



1. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren 845,00 € / 591,50 €



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren 845,00 € / 591,50 €




4. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



4. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



5. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen 55,00 € / 55,00 €



5. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen 55,00 € / 55,00 €



5. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen 55,00 € / 55,00 €



7. Fahrzeugfront
Unfallschaden - Instandsetzen 1.342,00 € / 1.342,00 €



7. Fahrzeugfront
Unfallschaden - Instandsetzen 1.342,00 € / 1.342,00 €



7. Fahrzeugfront
Unfallschaden - Instandsetzen 1.342,00 € / 1.342,00 €



7. Fahrzeugfront
Unfallschaden - Instandsetzen 1.342,00 € / 1.342,00 €



7. Fahrzeugfront
Unfallschaden - Instandsetzen 1.342,00 € / 1.342,00 €



7. Fahrzeugfront
Unfallschaden - Instandsetzen 1.342,00 € / 1.342,00 €



7. Fahrzeugfront
Unfallschaden - Instandsetzen 1.342,00 € / 1.342,00 €