

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SEAT Leon 1.5 eTSI ACT 110kW FR DSG Schräghecklimousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AV 2710	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKLZMR006686
Vertrags-Nummer:	81490078	Erstzulassung:	19.01.2021
Internes KZ:	15004678	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SEAT Leon 1.5 eTSI ACT 110kW FR DSG Schräghecklimousine 5-türig 1498 ccm 150 PS/ 110 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SEAT Leon 1.5 eTSI ACT 110kW FR DSG Schräghecklimousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	109
durchschn. Verbr./100 Km:	4,800	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	221	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,400
Leergewicht (kg):	1361	zul. Gewicht (kg):	1900

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 81490078
Amtliches Kennzeichen: HD -AV 2710
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 1.5 eTSI ACT 110kW FR DSG Schräghecklimousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
10.02.2023	9059838861	Motor, Getriebe und	Falschbetankung	Nein	Nein
10.02.2023	9059838850	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 81490078
Amtliches Kennzeichen: HD -AV 2710
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 1.5 eTSI ACT 110kW FR DSG Schräghecklimousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VSSZZZKLZMR006686

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	111.972 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	90 Tag(e)
Typ/Modell	LEON	HU (Bericht lag vor)	05/2028
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZMR006686	Leistung	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	19.01.2021	Polster	
Letzte Wartung	10/2025, 86.880 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	elektronische Systeme	Rückfahrkamera - beschädigt - erneuern
6	elektronische Systeme	Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern
7	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Hankook	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46629922
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	LEON	Laufleistung (abgelesen)	111.972 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZMR006686	Erstzulassung	19.01.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46629922
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: elektronische Systeme: Rückfahrkamera - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: elektronische Systeme: Rückfahrkamera - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: elektronische Systeme: Rückfahrkamera - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: elektronische Systeme: Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand -



Beschädigung #6: elektronische Systeme: Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #6: elektronische Systeme: Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand -




Beschädigung #6: elektronische Systeme: Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #6: elektronische Systeme: Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand -



Beschädigung #6: elektronische Systeme: Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #6: elektronische Systeme: Einparkhilfe (4 Stück falscher Farbton) - abweichend Auslieferungszustand -



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VSSZZZKLZMR006686

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	111,972 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	90 Tag(e)
Type / Model	LEON	Main inspection (Report on hand)	05/2028
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZMR006686	Power	110 kW
Engine displacement	1,498 ccm	Cylinder	—
First registration	19 Jan 2021	Upholstery	
Last maintenance	10/2025, 86,880 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
3	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
5	Electronic systems	Rear view camera - Damaged - Replace
6	Electronic systems	Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration - Replace
7	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
9	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91H	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R16 91H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Space saver spare wheel	125/70 R18 99M	Hankook	Summer tyres	7	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46629922
Delivery date: 20 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Seat	Inspection condition	sufficient
Type / Model	LEON	Mileage (Read)	111,972 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZMR006686	First registration	19 Jan 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46629922
Delivery date: 20 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value




Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Electronic systems: Rear view camera - Damaged - Replace



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Electronic systems: Rear view camera - Damaged - Replace



Damage #5: Electronic systems: Rear view camera - Damaged - Replace



Damage #6: Electronic systems: Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration -



Damage #6: Electronic systems: Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration - Replace




Damage #6: Electronic systems: Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration -



Damage #6: Electronic systems: Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration - Replace



Damage #6: Electronic systems: Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration -



Damage #6: Electronic systems: Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration - Replace



Damage #6: Electronic systems: Parking assistance (4 Stück falscher Farbton) - Differs from the original configuration -



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46629922
Delivery date: 20 Jul 2026



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint