

Zulassungs-
bescheinigung
und amt. K
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



Vollständige Fahrzeuge am 25.10.21

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.6. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken od.rechten B-Säule, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

Im Motorraum rechts

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WVWZZCZDZNVW501525

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

2021 - 09 - 29

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2180*05, erteilt am 2021-05-28

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische
Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2021-09-29

Wolfsburg

ppa.

2021-09-29

Car Ludow

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt
CNM0036450riginal

WVWZZCZDZNVW501525
LBG7511872021 000611 00000000

HSN:0603
00306

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [(/100km)]	
	Benzin/ [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ [L]	sonstige [L]
Innerorts	130	---	4.9	---
Außerorts	86	---	3.3	---
Kombiniert	103	---	3.9	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e19 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: 1.74

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [(/100km)]	
	Benzin/ [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ [L]	sonstige [L]
Niedrig	165	---	6.3	---
Mittel	114	---	4.4	---
Hoch	100	---	3.8	---
Extra hoch	121	---	4.6	---
Kombiniert	119	---	4.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1549#N0.30: A2 max 1519#N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +25 kg##
N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/55 R16 91H#7, OJX16 ET48; #2
05/55 R16 91V#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 94V XL#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 91H#6, 5
JX16 ET46; #205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46; #205/55 R16 94V XL#6, 5JX16 ET46; #225/4
0 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51; #225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51; #205/55 R16 91H M+S#7, 0
JX16 ET48; #205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46; #205/50 R17 93H XL M+S#6, 5JX17 ET46
; #225/40 R18 92V XL M+S#7, 5JX18 ET51; #




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag




Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 16 : Tür vorne rechts, zerkratzt



Bild 17 : Tür vorne rechts, zerkratzt




Bild 18 : Seitenteil hinten links, eingedellt



Bild 19 : Seitenteil hinten links, eingedellt




Bild 20 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt




Bild 22 : Heckklappe, eingedellt




Bild 23 : Heckklappe, eingedellt




Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Dach, eingedellt



Bild 29 : Dach, eingedellt



Bild 30 : Außenspiegelverkleidung rechts, zerkratzt



Bild 31 : Außenspiegelverkleidung rechts, zerkratzt



Bild 32 : Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 33 : Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt




Bild 34 : Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt



Bild 35 : Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt




Bild 36 : Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt



Bild 37 : Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt




Bild 38 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 39 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 40 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt



Bild 41 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt




Bild 42 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt



Bild 43 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt




Bild 44 : Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	360569
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Life 2.0 TDI
Listenpreis	31.100,84
VIN	WVWZZZCDZNW501525
Erstzulassungsdatum	1.10.2021
Kennzeichen	KE DA9329

Schadensfälle der int. Belegnummer: 360569

20.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025118204	18.09.2025	Frontschaden	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.10.2021	Letzte Zulassung	25.10.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Golf Variant 2.0 TDI SCR	Aufbauart	Kombi
	DSG Life		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW501525	HSN / TSN	0603 / CNM
Schlüssel-Nr.	10022725	Km-Stand abgelesen	96507
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	MONDSTEINGRAU (A7C)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 26.05.2025			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	8 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	8 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	8 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	8 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Life", Sitze: Komfortsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PG4	Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"
6XQ	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
WD1	Diebstahlwarnanlage "Plus"
5I6	Easy Open & Close - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
	Lackierung: Sonderfarbe Mondsteingrau


RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
3CX	Netztrennwand
PLD	Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"
WW1	Paket: Winter (DSG)
4KF	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
7Y1	Spurwechselassistent "Side Assist"
0TD	Textilfußmatten vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 09.06.2026 bei Kilometerstand 95.985
bis Wartung verbleiben:	14.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe, Steinschlag, erneuern (Bild 14, 15)
2. Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen, erneuern (Bild 44)
3. Außenspiegelverkleidung rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 30, 31)
4. Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 32, 33)
5. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 22, 23)
6. Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 36, 37)
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 20, 21)
8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25, 26, 27)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, (Bild 28, 29)
Tür vorne links Einstieg, eingedellt, (Bild 40, 41)
Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, (Bild 42, 43)
Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt, (Bild 38, 39)
Seitenteil hinten links, eingedellt, (Bild 18, 19)
Tür vorne rechts, zerkratzt, (Bild 16, 17)
Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt, (Bild 34, 35)