


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002455294
Besichtigt am:	15.05.2026 13:32
Berichts-Nr:	10611809
FIN:	WAUZZZGY3PA046839

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZP
Erstzulassungsdatum:	30.11.2022
Laufleistung:	87.386 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Atollblau Metallic
Farbe Dach:	Atollblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung**"Basis"**

12-Volt-Steckdose im Fond	Drehstromgenerator 140 A
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einparkhilfe hinten
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektromechanische Parkbremse
Abwicklung Serie	Elektromechanische Servolenkung
advanced	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-
Ambiente-Lichtpaket	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment on Demand	Frontantrieb
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi phone box	Funkschlüssel ohne Safelock
Audi pre sense front	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	gesetzlicher Notruf
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Glanzpaket
Ausweichassistent und Abbiegeassistent	Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten
Batterie 420A (70Ah)	Heckleuchten
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Keine Aktionsausführung
Dachkantenspoiler	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Dachreling in Aluminium	Kindersicherung elektrisch betätigt
Dämpfung vorn	Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze
Datenmodul Europa	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau	Kopfstützen vorn
Dieselmotor	Kraftstoffsystem Diesel
Digitaler Radioempfang	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitales Kombiinstrument	Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion
Doppelton-Signalhorn	Licht-/Regensensor
	Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Stabilisator hinten
MMI Radio plus	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Vorkonditionierung
Modul Boden hinten Ausführung 5	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Motorabdeckung	Ohne Zusatz-/Standheizung
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
Nicht Heissland	Räder der Serie
Nichtraucherausführung	Räder, Vielspeichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard
Ohne Ablagepaket	Radstand
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rechtsverkehr
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 225/45 R17 91Y
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Audi drive select	Reifenreparaturset
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Belederung	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer
Ohne ECO-Funktion	Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenschweller Standard
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn
Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	spezielles Typschild EU
Ohne Lade-Dock	Sportback
Ohne Ladedose	Sportsitze vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Spurverlassenswarnung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Stabilisator vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stahlräder mit Radvollblende, 6,5Jx16, Winterreifen 205/55 R16
Ohne Lichtassistent	Standardabgasanlage
Ohne Logoprojektion	Standard-Klimazonen
Ohne Navigationssystem	

Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Stoff Routine
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verbundlenker-Hinterachse
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger vorne mitte	Steinschlag	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.445,17
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.445,17

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	204,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	182,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY3PA046839

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Stoßfänger vorne mitte - Steinschlag - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

