

19.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	GER-OK 0813	Fahrgestell-Nummer:	KNACT811FR5077635
Vertrags-Nummer:	14097088	Erstzulassung:	29.07.2024
Internes KZ:	15167260	Kilometer-Stand:	37103
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Auroraschwarz Metallic Polsterung: Ledernachbildung Charcoal Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **39.991,60**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Auroraschwarz Metallic	0,00
DriveWise-Paket	1.336,13
Glasdach-Paket	579,83
Ledernachbildung Charcoal	0,00
Metallic	546,22
Relax-Paket	1.000,00
Sound-Paket	495,80
Technologie-Paket	1.084,03
Wärmepumpe: Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung	840,34

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **45.873,95**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **54.590,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.590,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1757	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14097088
Amtliches Kennzeichen: GER-OK 0813
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14097088
Amtliches Kennzeichen: GER-OK 0813
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Inspiration Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
---------------------	------------------------	-------------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	GER-OK 813
Berichtsnummer :	0000000934999-DE613		
Referenznummer:	31227837		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Inspiration

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACT811FR5077635	Laufleistung abgelesen:	37103 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.07.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.07.2026 Siemensstraße 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS) (ABP) AURORASCHWARZ MET.
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 2.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe vorn • Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontscheibe Akustikglas • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Heckklappenöffnung elektr. • Induktionsladeschale für Smartphone | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Fußmatten • Getriebe für Elektrofahrzeug • HV-Batterie 64 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen
Automatisches Antibeschlag-System • Kombiinstrument digital mit Panorama-Display • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Nebelschlussleuchte LED • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitze vorn höhenverstellbar • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Tagfahrlicht LED • Vehicle-to-Device Stecker (V2L) • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Radstand 2720 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Clear White • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA) • Metallic-Lackierung • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
Innenraumbeleuchtung LED, Gepäckraumbeleuchtung (LED) | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Relax-Paket
Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Sitzbelüftung vorn • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Riss	Erneuern
2.	Tür Hinten - Rechts	Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Links	Verätzung	Smart Repair
5.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



2. Tür Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



2. Tür Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Verätzung - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Verätzung - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Verätzung - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Verätzung - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Verätzung - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



6. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair