

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002351932
Besichtigt am: 23.03.2026 11:48
Berichts-Nr: 10277893
FIN: WAUZZZFY1P2055812



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYJ
Erstzulassungsdatum:	16.01.2023
Laufleistung:	121.075 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachspoiler
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.E	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 kW Hybrid, Turbo FSI, Systemleistung 220 kW, Grundmotor ist: T4H	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwahl Audi phone box	Einsatz für bleifreie Betankung
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
adaptive air suspension	Elektromechanische Servolenkung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Embleme
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 220KW Aggr.0ED.D
Akzentflächen schwarz glänzend	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Ambiente-Lichtpaket plus	Erhö.h der Serienkraftstoffstbefüllung
Anhängevorrichtung	e-tron Ladesystem kompakt (AC) mit Haushaltsstecker Typ E/F
Assistenzpaket Parken	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi connect Navigation & Infotainment	Federung Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense basic	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Reifengarantie	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Getränkehalter klimatisiert
Basis	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtanlegekontrolle
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halteassistent
Bluetooth-Schnittstelle	Heckblende (ECE)
Bordliteratur in Deutsch	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
Bremssättel rot lackiert	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Businesspaket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff schwarz	Interieur S line
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Kompensor
Kategorie 0	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kein Selbstabholer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Spurwechselassistent
Keine Aktionsausführung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kindersicherung, manuell	Ohne Trittstufe
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kofferraumbodenmatte	Ohne Wandhalterung
Komfort Standklimatisierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kopfstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffbehälter	Ohne zus. Warnleuchten
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ladeboden	Ottomotor
Ladedose AC Typ 2	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	PKW-Ausführung
Ladekabel USB Type-C® für Lightning-Geräte	quattro
Ladekantenschutz aus Edelstahl	quattro mit ultra Technologie
Ländergruppe A	Räder Audi Sport, 5-Arm-Polygon, 8,5Jx21, Reifen 255/40 R21
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
LED-Heckleuchten	Räder, 10-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 235/65 R17
LED-Scheinwerfer	Radschrauben Standard
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Rechtsverkehr
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Multifunktionskamera	Reifen 255/40 R21 102Y xl Rollwiderstandsoptimiert
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn	Reifendruck-Kontrollanzeige
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifenreparaturset
Nicht Heissland	Rekuperation
Ohne AdBlue-Tank	Rücksitzbank plus
Ohne Beleuderung	S line
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S tronic (für Allrad)
Ohne Car2X	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Generator	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzheizung vorn
Ohne Kennzeichenträger vorn	Smartphone-Interface
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sondersteuerung I/VP



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit
Multifunktion plus
Sportsitze vorn
Spurverlassenswarnung
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Sequenz/Leder-Kombination
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Trennnetz
Typprüfand Deutschland
Umgebungskameras
Umweltbonus Hersteller
USB-Ladeschnittstellen im Fond
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Rücklicht links	Kratzer	Ersetzen
5	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
6	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
7	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
9	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY1P2055812

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Rücklicht links - Kratzer - Ersetzen



5 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026



6 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Kommentar

Hundehaare



7 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren



8 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




9 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10277893
vom: 23.03.2026