

# Peugeot

308 SW1.2

VIN: VR3FRHNSXRY522253



## Description

<b>Date de 1ère immatriculation</b>	15/02/2024	<b>Odomètre</b>	73788 km
<b>Couleur</b>	Noir	<b>Capitonnage</b>	-
<b>Année modèle</b>	-	<b>Generation</b>	-
<b>Nombre de portes</b>	-	<b>Nombre de sièges</b>	-

## Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

## Détails de l'inspection



**Date de l'inspection**  
30/04/2026















**Date de validation de l'inspection**  
04/05/2026

## Contrôles

<b>Problème moteur au démarrage</b>	<b>Véhicule non apte à la circulation</b>
Non	Non

## Dommages et corrections

#	Élément	Dom mma g e	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation

	 		
002	<p>Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "</p>	Rayure	Réparation
	 		
003	<p>Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "</p>	Rayure	Réparation
	 		
004	<p>Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "</p>	Rayure	Réparation
	 		
005	<p>Porte / Arrière Gauche</p>	Enfoncement	Smart repair
	 		
006	<p>Hayon / Porte de coffre / -</p>	Rayure	Peinture
	 		
007	<p>Balai essuie glace / Arrière</p>	Manquant	Acceptable
	 		

008	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
009	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
010	Pare-brise / - Capteurdepluie : Oui	Eclat	Acceptable
011	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

## Éléments amovibles

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)            | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric                                    | <input type="checkbox"/> Double de clé                                  |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre                                   | <input type="checkbox"/> Filet de separation                     | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet             |
| <input type="checkbox"/> Outillage de bord                                 | <input type="checkbox"/> Plage arrière                           | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours                                   |  |   |

## Pneus principaux

<b>Avant Gauche</b>	TIGAR	205 / 55 / 16 / Tous	7 mm
<b>Avant Droit</b>	TIGAR	205 / 55 / 16 / Tous	7.2 mm
<b>Arrière Gauche</b>	GOODYEAR	205 / 55 / 16 / Tous	4.5 mm
<b>Arrière Droit</b>	GOODYEAR	205 / 55 / 16 / Tous	5.5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Balai essuie glace / Arrière / Manquant



Balai essuie glace / Arrière / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-brise / - / Eclat

