

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


|                 |                |                          |                   |
|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Marca:          | Lynk & Co      | Targa:                   |                   |
| Cambio:         |                | Colore esterno:          | Nero              |
| Modello:        | 01             | N. Telaio:               | L6TCX2E73NE033984 |
| Carburante:     | Ibrido plug-in | Potenza:                 |                   |
| Versione:       |                | Data di immatricolazione | 14/03/2023        |
| Chilometraggio: | 70815 km       | Numero di porte:         | 5                 |

Riepilogo dei danni

|                   |   |
|-------------------|---|
| Davanti           | 3 |
| Destra            | 3 |
| Dietro/posteriore | 3 |
| Interni           | 3 |
| Ruote             | 7 |
| Sinistra          | 1 |
| Tetto e altri     | 1 |

Immagini commerciali





### Opzioni secondo l'ispettore

|                                 |    |                          |    |                  |    |
|---------------------------------|----|--------------------------|----|------------------|----|
| Telecamera con vista posteriore | sì | Tetto apribile elettrico | sì | Tetto panoramico | sì |
|---------------------------------|----|--------------------------|----|------------------|----|

### Danni

**Calotta retrovisore esterno dx**  
Graffiature  
Verniciatura  
Destra



**Carrozzeria/Corpo**  
Senza danni  
Nessuna riparazione  
Tetto e altri



**Cerchio in lega ant. Dx**  
Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote



**Cerchio in lega ant. Sx**  
Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote



**Cerchio in lega post. Dx**  
Graffiature  
Sostituire  
Ruote



**Cerchio in lega post. Sx**  
Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote



Indicatori di direzione laterali dx

- Graffiature
- Sostituire
- Destra



Interno veicolo

- Sporco
- Pulire
- Interni



Kit di riparazione pneumatici

- Mancanza
- Riparare / sostituire (somma forfettaria)
- Dietro/posteriore



Manutenzione

- Mancanza
- Eseguire
- Interni



Modanatura arco passaruota ant. Sx

- Graffiature
- Sostituire
- Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

- Rotto
- Sostituire
- Davanti



Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

- Graffiature
- Verniciatura
- Dietro/posteriore



Paraurti ant.

- Graffiature
- Verniciatura
- Davanti



Paraurti post.

- Graffiature
- Verniciatura
- Dietro/posteriore



**Pneumatico post. Dx**  
Strappo/tagliato  
Sostituire  
Ruote



**Pneumatico post. Sx**  
Strappo/tagliato  
Sostituire  
Ruote



**Porta ant. Sx**  
Scheggiatura da pietrisco  
PRM  
Sinistra



**Porta post. Dx**  
Graffiature  
Verniciatura  
Destra



**Spia accesa**  
Spia lampeggiante  
Controllo/Controllare  
Interni



Spoiler paraurti ant.

Graffiature  
Verniciatura  
Davanti



Pneumatici

**Davanti Sinistra**  
Estate  
In lega  
235/45/20/100/W  
Linglong  
4,0 mm  
**Davanti Destra**  
Estate  
In lega  
235/45/20/100/W  
Linglong  
4,0 mm  
**Dietro Sinistra**  
Estate  
In lega  
235/45/20/100/V  
Continentale  
3,0 mm  
**Dietro Destra**  
Tutta le stagioni  
In lega  
235/45/20/100/W  
Maxxis  
1,0 mm

Controllo

|                                                 |                                                   |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Categoria                                       | <b>Berlina</b> Cerchi                             | <b>In lega</b>   |
| Colore Carrozzeria                              | <b>Nero</b> Copribagagli                          | <b>sì</b>        |
| Libretto di circolazione                        | <b>Originale</b> Libretto di circolazione         | <b>sì</b>        |
| Libretto di manutenzione                        | <b>No</b> Livello carburante                      | <b>0</b>         |
| Motore funzionante                              | <b>sì</b> Numero di cavetti di ricarica (normale) | <b>1</b>         |
| Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida) | <b>1</b> Numero di chiavi totali                  | <b>3</b>         |
| Numero di poggiateste rimuovibili               | <b>3</b> Numero di porte                          | <b>5</b>         |
| Numero di posti                                 | <b>5</b> Tipo di vernice                          | <b>metallico</b> |

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.