



**PEUGEOT 208**

VIN	VR3UPHNEKN5925871
Primera matriculación	22/3/2023
Kilometraje del vehículo	17.790 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	4/6/2026 10:16:32	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	-------------------	---	--------------------------------------

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	22/3/2023
Modelo	208	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VR3UPHNEKN5925871	Tipo de combustible	Gasolina

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Si		

**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica


**DAÑO**

**Interior**



**1 | Interior**

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



**2 | Llave de contacto**

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



**9 | Cubreequipajes**

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

**Exterior**



**3 | Paragolpes Delantero**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**4 | Caja Retrov Ext IZ**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**5 | Puerta Delant Iz**

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




**6 | Puerta Tras Iz**

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar






**7 | Aleta Tras Iz**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**8 | Moldura Parachoques Tras**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**10 | Puerta Delant Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 11 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño

Rayado

Modo de reparación

Pintar



## 12 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño

Rayado

Modo de reparación

Aceptable

Fotos comerciales

