

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: VXEVEHS7NZ014312) Aanbieder: Leasemaatschappij



OPEL VIVARO 2.0 CDTI L3H1 EDITION AUT/AIRCO/NAV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 2.0d l3h1 hl edition 106kW aut

Km-stand	143527 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Leidig gewicht	1855 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	White Jade	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Bruto BPM	
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Huidig restant BPM	
Datum eerste toelating	16-03-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	328 cm
Datum eerste afgifte NL	16-03-2022	Vermogen	106 kW	Laadvermogen	1245 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	194 g/km	APK t/m	16-03-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

2 zitplaatsen rechtsvoor, airco, alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, bestuursdairbag, bestuursstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth telefoonvoorbereiding, boordcomputer, Brake Assist System, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitenspiegels verwarmbaar, buitentemperatuurmeter, bumpers in carrosseriekleur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, cruise control, DAB ontvanger, dimlichten automatisch, dodehoek detectie, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, grootlichtassistent, hill hold functie, LED dagrijverlichting, lederen sportstuur, lendesteunen (verstelbaar), mistlampen voor, multimedia-voorbereiding, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren, start/stop systeem, stof/kunstleiden bekleding, stuur verstelbaar, tussenschot volledig, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, warmtewerende voorruit, zijschuifdeur rechts

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Trekhaak, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, 2 zitplaatsen rechtsvoor, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Boekje)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, slijtage		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenlag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Continental	215/65 R16
RV	6 mm	Winter	Continental	215/65 R16
LA	8 mm	Winter	Continental	215/65 R16
RA	7 mm	Winter	Continental	215/65 R16

Aantal wioldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen




Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenstag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Sponningen
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Wieldop linksvoor
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Wieldop rechtsvoor
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bekleding
Omschrijving:
Brandgaatje
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Lakschade
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Foto's (11)



1. schade1



2. schade2



3. schade3



4. schade4



5. schade5



6. schade6



7. schade7



8. schade8



9. schade9



10. schade10



11. schade11