

# Mercedes-Benz C-Class Estate '18



## Voertuiginformatie


Merk:	<b>Mercedes-Benz</b>	Kenteken:	
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Kleur carrosserie:	
Model:	<b>C-Class Estate '18</b>	Chassisnummer:	<b>W1K2052761G046981</b>
Type brandstof:	<b>Benzine</b>	Vermogen:	<b>115 kW</b>
Versie:	<b>C 180 Estate Bus.Sol.AMG Aut</b>	1ste tenaamstelling:	<b>29-05-2021</b>
Kilometerstand:	<b>140972 km</b>	Aantal deuren:	

## Samenvatting schade

<b>Achterzijde</b>	①
<b>Interieur</b>	②
<b>Links</b>	④
<b>Rechts</b>	③
<b>Voorzijde</b>	③

## Commerciële foto's





## Opties volgens de inspecteur

Carkit	<b>Ja</b> Dak panoramisch	<b>Ja</b> Middenarmsteun	<b>Ja</b>
Navigatiesysteem	<b>Ja</b> Radio multimedia	<b>Ja</b> Schuifdak elektrisch	<b>Ja</b>
Xenon / LED verlichting	<b>Ja</b>		

## Schade

### Achterraut

Kras(sen)  
Vervangen  
Achterzijde




### Bumper V

Deuk(en) en kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Voorzijde




### Bumper V spoiler

Kras(sen)  
Vervangen  
Voorzijde



### Deur A L

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



**Deur A L sierlijst ruit**

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



**Deur V L sierlijst ruit**

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



**Scherf A R**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



**Stoelbekleding rugleuning V L**

Versleten

Vervangen

Interieur



### Stoelbekleding zitting VL

Versleten  
Vervangen  
Interieur



### Velg A R alu

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



### Velg V L alu

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



### Velg V R alu

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



### Voorruit

Barst  
Vervangen  
Voorzijde



## Banden

### Voor Links

Zomer

225/45/18/91/W

Bridgestone

4,3 mm

### Voor Rechts

Zomer

225/45/18/91/W

Bridgestone

4,2 mm

### Achter Links

Zomer

225/45/18/91/W

Bridgestone

4,8 mm

### Achter Rechts

Zomer

225/45/18/91/W

Bridgestone

5,2 mm

## Inspectie

Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>	Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>
Certificaat van Overeenstemming	<b>Nee</b>	CO2 Emissie	<b>147</b>
Digitaal onderhoud	<b>Ja</b>	GPS opslag	<b>Ja</b>
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes	<b>Ja</b>
Instructieboek	<b>Ja</b>	Onderhoudsboekje	<b>Ja</b>
Totaal aantal sleutels	<b>2</b>		

### Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.