

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Corsa-e 100KW Elegance Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -BB 0559E	Fahrgestell-Nummer:	VXKUHZKXZN4249859
Vertrags-Nummer:	78668081	Erstzulassung:	27.06.2022
Internes KZ:	15051599	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

OPEL Corsa-e 100KW Elegance Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Corsa-e 100KW Elegance Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	150	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1530	zul. Gewicht (kg):	1916

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78668081
Amtliches Kennzeichen: HD -BB 0559E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Corsa-e 100KW Elegance Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
03.06.2023	9059851607	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Stoßstange vorne Spoiler Beifahrerseite	Ja	Nein
03.11.2022	9059830581	Eigenverschulden		Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78668081
Amtliches Kennzeichen: HD -BB 0559E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Corsa-e 100KW Elegance Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VXKUHZKXZN4249859

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	47,373 km
Manufacturer	Opel	Next maintenance in	12,000 km
Type / Model	CORSA	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	VXKUHZKXZN4249859	Power	57 kW
First registration	27 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	06/2025, 34,378 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Rear spoiler - Scratched - Paint
2	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Paint
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
4	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
5	Front bumper	Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
6	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Paint
8	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - front left side	Door - Scratched - Paint
10	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Professionally repaired

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side, Door - front right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46623467
Delivery date: 21 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R16 87H	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	195/55 R16 87H	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R16 91H	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	195/55 R16 91H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46623467
Delivery date: 21 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Opel	Inspection condition	sufficient
Type / Model	CORSA	Mileage (Read)	47,373 km
Vehicle Identification number	VXKUHZKXZN4249859	First registration	27 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46623467
Delivery date: 21 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Boot lid / rear door: Rear spoiler - Scratched - Paint



Damage #1: Boot lid / rear door: Rear spoiler - Scratched - Paint



Damage #2: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Paint



Damage #2: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Paint



Damage #2: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Paint



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #4: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #5: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Scratched - Paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Scratched - Paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Scratched - Paint




Damage #10: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46623467
Delivery date: 21 Jul 2026



Damage #10: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



VXKUHZKXZN4249859

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	47.373 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	12.000 km
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	VXKUHZKXZN4249859	Leistung	57 kW
Erstzulassung	27.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	06/2025, 34.378 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - verkratzt / verschürft - lackieren
2	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 87H	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	195/55 R16 87H	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	195/55 R16 91H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46623467
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	47.373 km
Fahrgestellnummer	VXKUHZKXZN4249859	Erstzulassung	27.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46623467
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46623467
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott