

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002476144
Besichtigt am: 27.05.2026 11:49
Berichts-Nr: 10698603
FIN: WVGZZZCSZPY073539



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	25.05.2023
Laufleistung:	30.725 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

2 Leseleuchten vorn
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 3 Kopfstützen hinten
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW
 4 Leichtmetallräder "Bangalore" 6,5 J x 17
 4 Türen
 6 Lautsprecher
 6-Gang-Schaltgetriebe
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientebeleuchtung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
 Bangalore 6,5 J x 17, Reifen 205/55 R 17 rollwiderstandsoptimiert
 Batterie 320A (49Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Dachhimmel
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen für Sondermodell
 Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulis in Chrom
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
 Einstiegsleisten für Sondermodell
 Einton-Signalhorn
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
 Federbereich 38 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber elektrisch
 Fernlichtassistent "Light Assist"
 Fertigungsablauf Pamplona
 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
 Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Gehobene Komfort-Ausstattung
 Gepäckraumbeleuchtung
 Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
 Geschwindigkeitsbegrenzer
 Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Handbremshebelgriff in Leder
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Hinterachse "Standard"
 Innenspiegel automatisch abblendend
 Instrumententafel geschäumt
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Radio
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Radstand
Leuchtweitenregulierung	Rechtsverkehr
Linkslenker	Regensensor
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Modul Boden hinten Ausführung 3	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
MOVE	Reifenkontrollanzeige
Müdigkeitserkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionskamera	Schaltgetriebe MQ200_GA
Multifunktionslenkrad in Leder	Schalthebelknauf in Leder
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen hinten
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen vorn
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nicht Heissland	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Normalsitze vorn	Servolenkung
Notbremsassistent "Front Assist"	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne 2. Batterie	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Stabilisator vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Standard-Klimazonen
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Differenzialsperre	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Ohne Dynamic Drive Control	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne ECO-Funktion	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Nebelscheinwerfer	Typprüfland Deutschland
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Überhang hinten, mittel
Ohne Sprachsteuerung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verkehrszeichenerkennung
Ohne zusätzliche Bereifung	Version Standard
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vordersitze beheizbar
	Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Smart Repair
3	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dach	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY073539

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Smart Repair




3 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**4 - Dach - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

Kommentar

polieren

