


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	08/04/2021	Color	Blue Vertigo (tri-ca
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	43 239 km
Modelo	N 2008 Allure Pack PureTech 100 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	


Detalles de Inspección



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico



Neumáticos



Michelin 215/60/17 H Verano 3.4 mm
















Michelin 215/60/17 H Verano 3.1 mm

Michelin 215/60/17 H Verano 5.1 mm



Michelin 215/60/17 H Verano 4.7 mm

Daños externos


3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Techo
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Impacto			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Montante de techo	6		Elemento	Montante de techo
		Posición	Izquierdo			Posición	Derecho
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	-	Daños	Abollado	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Capó																				
Posición	-																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	-	Daños	Abollado	Comentarios	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	-																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Piloto TR de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Piloto TR de paragolpes	Posición	Trasero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Piloto TR de paragolpes																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-											
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

1		Elemento	Moqueta de piso
		Posición	Delantero
		Daños	Abollado
		Comentarios	-
2		Elemento	Cojín de tejido
		Posición	Trasero
		Daños	Manchado
		Comentarios	-

Otros Daños

22		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

Vehículo no arranca - Vehículo averiado - Vehículo con daños producidos por granizo