



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 23 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Frontspoiler, zerkratzt, lackieren




Bild 26 : Frontspoiler, zerkratzt, lackieren




Bild 27 : Verkleidung A-Säule links, smart repair



Bild 28 : Verkleidung A-Säule links, smart repair



Bild 29 : LM Felge vorne rechts, Winter zerkratzt




Bild 30 : Inspektion und Ölwechsel fällig



Bild 31 : LM Felge vorne rechts verschrammt, Sommer



Bild 32 : Frontspoiler, zerkratzt, lackieren



Bild 33 : Frontscheibe zerkratzt




Bild 34 : Frontscheibe zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	490032
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Style 1.5 eTSI MHEV
Listenpreis	19.301,82
VIN	WVWZZZCD6PW537592
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	HH UC277

Schadensfälle der int. Belegnummer: **490032**

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025116387	05.11.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026109827	18.06.2026	Dach	
2026109827	18.06.2026	Dach	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 119 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.06.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Golf VIII Variant
			(CG5)(09.2020->2024) /
			Golf VIII 1.5 eTSI Style OPF
			(EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCD6PW537592
HSN / TSN	0603 / COK	DAT Europa-Code®	019051480230002
DAT Marktindex	DE002 6399	Km-Stand abgelesen	52721
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
			N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Dolphin grey / Metallic / B0,	Polster / Farbe	Stoff / Mikrovlies / Schwarz
	LC7Q		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	9 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	9 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung (30 Farben), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Highline / Style / Elegance, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremssscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, grau, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistent-Paket: Travel Assist und Emergency Assist, Fahrassistent-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Fußmatten Textil, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet, LM-Felgen 7,5x17 (Nottingham), Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI ACT), Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 225/45 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelaufklappung, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massage), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83062	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V eTSI ACT Mild-Hybrid (DFYA)
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
2753	Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
16205	Dachreling silber eloxiert
24609	Lautsprecher (7, vorn und hinten)
18039	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
11000	Metallic-Lackierung
16713	Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
26613	Seitenairbag vorn und hinten, Kopf-Airbag-Einheit und Insassen-Schutzsystem proaktiv
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
37017	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
24709	Sprachsteuerungs-System

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.06.2025 bei Kilometerstand 22.123
bis Wartung verbleiben:	0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Inspektion und Ölwechsel fällig, instandsetzen (Bild 30)
2. Hauptuntersuchung fällig, erneuern
3. LM Felge vorne rechts verschrammt, Sommer, smart repair (Bild 31)
4. Frontscheibe zerkratzt, erneuern (Bild 33, 34)

5. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken
6. Frontspoiler, zerkratzt, lackieren
7. Verkleidung A-Säule links, eingekerbt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM Felge vorne rechts, Winter zerkratzt, (Bild 29)
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur