

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Vorgang			
Fahrzeughalter	-		
Ihr Auftrag vom			
Besichtigungsort			
Besichtigungsdatum	29.06.2026		
Referenznummern			
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen		Fahrzeugident.-Nr.	LMELBL1P8NRC09726
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Skywell / Elaris	Nächste HU	03/2024
Typ / Verkaufsbez.	ET 5	Laufleistung abgelesen	3.406 km
Emissionsklasse	2017/1151;WLTP	Erstzulassung	31.03.2023
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Sitzfarbe / -art	Schwarz / Lederoptik	Batteriekapazität Max. Leistung	
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro		
Dauerleistung			
Ladestecker	Combo II		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts	Ja	

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

Fotoanlage



Bild 19



Bild 20 Minderwert: 150,00 EUR Laderaum, verschmutzt (Tierhaare), aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Minderwert: 60,00 EUR Dach, Lackierung verwittert / matt, polieren



Bild 22 Minderwert: 60,00 EUR Dach, Lackierung verwittert / matt, polieren

Fotoanlage



Bild 23 Minderwert: 60,00 EUR Dach, Lackierung verwittert / matt, polieren



Bild 24 Minderwert: 32,04 EUR Heckwischer, Blatt, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair




Bild 26 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27 Minderwert: 108,69 EUR Scheibenwischer vorne, Blatt -Satz-, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Minderwert: 108,69 EUR Scheibenwischer vorne, Blatt -Satz-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29



Bild 30