

Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Good Year

4,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Good Year

4,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Pirelli

6,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Pirelli

6,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Azzurro Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimovibili	5 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggi e può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Pneumatico ant. Sx

Strappo/tagliato

Sostituire

Ruote



Pneumatico post. Dx

Deformato / Forzato

Sostituire

Ruote



Porta ant. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra



Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra



Porta post. Sx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Sinistra



Parafango ant. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra



Parafango post. Dx

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Destra



Paraurti ant.

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Paraurti post.

Deformato / Forzato

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore



Modanatura parafango ant. Dx

Graffiature
Sostituire
Destra



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Graffiature
Sostituire
Davanti



Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

Rotto
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Parabrezza

Rotto
Sostituire
Davanti



Fodera schienale sedile post. Centrale

Rotto
Sostituire
Interni



Interno veicolo

Sporco
Pulizia chimica
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Dx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura arco passaruota post. Dx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cofano anteriore

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore



Fanale portellone post. Dx

Graffiature

Sostituire

Dietro/posteriore





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

si Tetto apribile elettrico

si Tetto panoramico

si

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Azzurro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E72PE040721
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	17/04/2023
Chilometraggio:	48013 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	5
Destra	5
Dietro/posteriore	6
Interni	2
Ruote	8
Sinistra	1

Immagini commerciali

