

Resumen del
vehículo
Matrícula: 9999LZR
Marca / BMW /
Modelo: 118

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
02/07/2025	37474	MANTENIMIENTO	Revisión	IBERICAR BARCELONA PREMIUM, S.L.
30/05/2024	31526	MANTENIMIENTO	Revisión	BY MY CAR MADRID SL



BMW Serie 1 F40

-	
VIN	WBA7K310305V63987
Primera matriculación	9/8/2022
Kilometraje del vehículo	58.907 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	4/6/2026 10:04:40	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	-------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	9/8/2022
Modelo	Serie 1 F40	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WBA7K310305V63987	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



3 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



14 | Cubreequipajes

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





8 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Tapa Brazo Limpiaparabrisas

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Sensor Aparcamiento Tras

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Reemplazar



16 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



17 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



18 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



19 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



20 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



21 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



22 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



23 | Montante de techo Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



24 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



25 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



26 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



27 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



28 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

