

Polestar Polestar 2 '19 BEV



Voertuiginformatie



Merk:	Polestar	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Polestar 2 '19 BEV	Chassisnummer:	LPSVSEDEEML023099
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	300 kW
Versie:	Polestar 2 78kWh Pilot Plus	1ste tenaamstelling	29-06-2021
Kilometerstand:	102077 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Links	3
Rechts	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 06/07/2026



93,11%
Status van de gezondheid (SOH)*

Polestar 2 LR Dual motor
VIN : LPSVSEDEEML023099
Kilometerstand : 102.077 km

* SOH bestaat op basis van laadcyclusgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de laadcyclusgegevens

Meer weten over www.get-motive.com





Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	Ja Carkit	Ja Dak panoramisch	Ja
Middenarmsteun	Ja Navigatiesysteem	Ja Radio multimedia	Ja
Trekhaak	Ja Xenon / LED verlichting	Ja	

Schade

Bumper A

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Kofferklep

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Scherm A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links

**Banden****Voor Links**

Zomer

245/45/19/102/Y

Pirelli

5,3 mm

Voor Rechts

Zomer

245/45/19/102/Y

Pirelli

5,3 mm

Achter Links

Zomer

245/45/19/102/Y

Pirelli

5,8 mm

Achter Rechts

Zomer

245/45/19/102/Y

Pirelli

5,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	3
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen			

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.