

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002467396
Besichtigt am: 27.05.2026 11:53
Berichts-Nr: 10677645
FIN: WVVWZZZAA2PD010671



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	02.05.2023
Laufleistung:	27.262 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanswarz/Titanswarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrerassistenzpaket
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrersitz mit Höheneinstellung
2 Lautsprecher	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
4 Stahlräder 5 J x 14	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Türen inkl. Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fensterheber vorn elektrisch
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumabdeckung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumbeleuchtung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Geschwindigkeitsregelanlage
Akustik-Paket Standard	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allergenfilter	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Antenne für FM-Empfang	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Armaturentafel zweiteilig	Handschuhfach mit Klappe
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Hochton-Signalhorn
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel rechts, konvex	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kennzeichenträger vorn (groß)
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kurzheck
Dachhimmel in light grey	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung hinten, Basis 1	Lenkrad
Dämpfung vorn	Licht-und-Sicht-Paket
Dash Pad "Black Cube"	Linkslenker
Digitaler Radioempfang DAB+	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Drehstromgenerator 140 A	Maps + More Dock
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Mit Blende
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	move up!
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Multifunktionsanzeige "Plus"
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Multifunktionskamera
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland	Stabilisator vorn
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Standard-Klimazonen
Normalausführung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Ablagekasten	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne alternativ-Antriebssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Aufkleber und Embleme	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Dachreling	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Dekorleisten	Trommelbremsen hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Folienbeklebung	Typrüfland Deutschland
Ohne Fußmatten	USB-Schnittstelle
Ohne Halter	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Regenschirm(e)	Vordersitze beheizbar
Ohne Sicherungsdose	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sonder-Maßnahmen	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Trennwand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	We Connect Go
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Winterpaket
Ohne zus. Dichtungen außen	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
4	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	180,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	311,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAA2PD010671

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fa
Wartungsnachweis /



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



4 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

