



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45360838
Auftrags-Nr / Referenz: 19992364
Besichtigungsdatum: 24.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-60 AWD PHEV Aut. HOMURA		
Kennzeichen	OF-E 6006E	Fahrgestellnummer	JMZKH0HB801120711
Erstzulassung	27.02.2023	Laufleistung (abgelesen)	49.764 km
HSN/TSN	7118 / AIL 00023	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Weiß Zweischicht-Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	141 kW / 2.488 ccm	Nächste HU	04/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstän...	Restlauf bis Service	-1 Monat(e)
Letzte Wartung	03/2025 bei 31.472 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.667 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	10065826	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.
2	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC) - inkl. intelligentem Geschwindigkeitsassistenten (ISA)
Airbag: Center-Airbag vorne
Airbag: Frontairbags - Beifahrersitzbelegungserkennung
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mülheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Allradantrieb (AWD)
Ambientelicht am Dachimmel
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage, zweiflutig
Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning) - bei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern
Außenspiegelkappen in Schwarz
Bergabfahrassistent (HDC)
Berganfahrassistent (HLA)
City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgänger -/Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktionerkennung
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachheckspoiler
Dritte Bremsleuchte
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fahrmoduswahl Mi-Drive - Normal, Sport, Off-Road (nur AWD), EV (nur PHEV), Towing (Anhängezugprogramm i.V.m. original Anhängerkupplung, nur AWD)
Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC)
Fernlichtassistent HBC
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 8-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display - 12 Zoll, im zentralen Rundinstrument
i-stop Stopp/Start-System
Kindersitzhalterung Isize - hinten außen
Klimatisierungsautomatik - zwei Zonen, getrennt regelbar
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Lackierung: Uni
Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lederlenkrad
Lederschaltknäuf
Leichtmetallfelgen 20", Schwarz - Bereifung 235/50 R20
Lenkrad: Lenkradheizung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
Lichtsensord
Login: Schlüssellooses Zugangssystem Smart Keyless Entry
Mazda Connect - 30,48 cm Farbdisplay (12 Zoll) und Multi-Commander - Konnektivitätsdienste über die MyMazda App - Mazda Audio-System, Radio, 2 USB-C-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB+) - Wireless Android Auto, Wireless Apple CarPlay (Touchscreenbedienung bei stehendem Fahrzeug) - 8 Lautsprecher - Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Mazda SD-Navigationssystem - Lenkradbedientasten für Audioquelle, Lautstärke, Geschwindigkeitsregelanlage, Freisprecheinrichtung
Mittelarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehalter
MyMazda App - Fahrzeug finden - Information zum Ladestatus - Ladevorgang starten, stoppen - Navigationsziel ans Fahrzeug senden - Türverriegelung - Fernbedienung der Klimatisierungsautomatik
Müdigkeitserkennung (DAA)
Ottopartikelfilter
Paket: Premium Comfort - El. Sitzverstellung Fahrer & Beifahrer, 10-fach - El. Lendenwirbelstütze vo. - El. Lenkradverstellung - Sitzklima. vorn - Sitzheizung hi. aussen, Driver Personalization System: - Aufmerksamkeitsassistent (DM) - Memory-Funktion für personalisierte Einstellungen von Fahrersitz, Head-up Display, Außenspiegeln, Klimaanlage, Lenkrad, Sound-System und Assistenzsystemen - Auto. Sitzeinstellung anhand von Augenhöhe und Körpergröße - Entry/Exit Assist: Zurückstellen von Fahrersitz und Lenkrad
Parksensoren hinten - akustisch
Parksensoren vorne
Polster: Lederausstattung - Sitzmittelbahn und -wangen in Leder
PTC-Heizsystem für den Innenraum
Radiozubehör: USB-Anschluss (2) - zwei zusätzliche USB-Anschlüsse (Rückseite Mittelkonsole)
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Räder: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung
Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung
Sitzheizung vorne
Sound-Simulator (AVAS) - für EV-Betrieb
Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Stoßfänger hinten in Wagenfarbe - mit schwarzem Mittelteil
Stoßfänger unten in Wagenfarbe - inkl. Radhausverkleidung, Seitenschweller
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Voll-LED-Scheinwerfer - mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Paket: Convenience & Sound - Elektr. Heckklappe - Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt - 360° Monitor mit See-Through View - 230 Volt/150W-Steckdose (Rückseite Mittelkonsole) - 230 Volt/1.500W-Steckdose (Kofferraum) - Bose BassMatch Centerpoint 2



Bezeichnung
Soundsystem mit 12 Lautsprechern - Qi: Induktives Laden (für compatible Smartphones) - Beleuchtung in Türeinstieg, Mittelkonsole, Türablagefach
Paket: Driver Assistance - Marix LED-Lichtsystem (ALH) - Frontüberwachung (FCTA) - Notbremsassistent für den hinteren Querverkehr (RCTB), (SCBS R) - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop&Go Funktion und Speed Limit Assist (MRCC), (CTS), (i-AAC) - Außenspiegel automatisch abblendend, Fahrerseite - Innenspiegel rahmenlos und automatisch abblendend

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair
2	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mülheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mülheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mülheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern