



PROTOKOLLNUMMER: 44203151



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.03.2026

Gutachten

Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q5
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BQW 00549
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZFY3P2000794
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	08.02.2023
Nächste HU	02/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	102.669 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.510



PROTOKOLLNUMMER: 44203151



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.03.2026

Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	15.700 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/45 R20 101W	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 255/45 R20 101W	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 06/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher


Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen	80,00 €	44,00 €
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	80,00 €	44,00 €
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern	150,00 €	150,00 €
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung	200,00 €	200,00 €
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Ggf. Mehr kosten möglich) - verschlissen - erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe (netto):			1.660,00 €	1.588,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 44203151



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.03.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Interieur - Trennnetz	150,00 €	150,00 €
2	Ausrüstung - Dachträgersystem	350,00 €	350,00 €
Summe (netto):		500,00 €	500,00 €

Hinweise zum Gutachten


Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht



PROTOKOLLNUMMER: 44203151



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.03.2026

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:


- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und



PROTOKOLLNUMMER: 44203151



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.03.2026

Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturentwicklung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Begutachtung stand keine freie Hebebühne zur Verfügung.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 30 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44203151

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44203151

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.03.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44203151

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.03.2026



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 44203151

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.03.2026




Abbildung 19: FIN




Abbildung 20: Laderaum



Abbildung 21: Laderaum




Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44203151

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.03.2026




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges


PROTOKOLLNUMMER: 44203151



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.03.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Sonstiges: Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 44203151



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.03.2026



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Ggf. Mehr kosten möglich) - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 44203151




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 04.03.2026



Beschädigung 6: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Ggf. Mehr kosten möglich) - verschlissen - erneuern



Gebrauchsspur 3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug