

3. Fahrzeug mit Dekoimnovation(en) ausgestattet :Ja  
3.1. Allgemeiner Code der Dekoimnovation(en) :e9 29 37  
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Dekoimnovation(en)

3.2.1. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend) LPG/DNG/Ethanol :  
Benzin / Diesel :  
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend) LPG/DNG/Ethanol :  
Benzin / Diesel : 1,88 g/km  
4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen  
genaess Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)  
WLP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen  
Niedrig : 166 g/km  
Mittel : 126 g/km  
Hoch : 121 g/km  
Hoechstwert : 154 g/km  
Kombiniert : 140 g/km  
Gewicht. :  
Kombiniert :  
Niedrig :  
Mittel :  
Hoch :  
Hoechstwert :  
Kombiniert :  
Gewicht. :  
Kombiniert :  
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare  
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge genaess (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)  
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)  
Stromverbrauch :  
Elektrische Reichweite innerorts :  
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)  
Stromverbrauch (ECAC-weighted) :  
Elektrische Reichweite (EAER) :  
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) :  
Sonstige :  
51. Bei Fahrzeugen mit besonderen Zwecken  
Stimmung Zeichnung genaess Anhang II Abschnitt 5:  
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates  
52. Anmerkungen (\*)

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen : 17: (\*) 1687 mm  
technische Parameter : 35: (\*) 215/60 R17 (96)H, 6.5 J 17 - 50  
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz : 35: (\*) 215/65 R16 (98)H, 6.5 J 16 - 50  
Abstandsradar :Nein

# EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

## GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ

0.2.1. Variante

0.2.2. Handelsbezeichnung

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie

0.2.3.4. Kennung der Fahriwiderstandsfamilie

0.2.3.5. Kennung der Fahriwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie

0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

:RENAULT S.A.S.  
13-15 Quai Alphonse Le Gallo  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

mit der erteilten Genehmigung vom :e2\*2001/116\*0323\*65  
:29/07/2021

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

046CC0118879



# DACIA

www.PS-Team.de

Guyancourt  
P. JACQUEMOT

22/11/2021

Leiter der Abteilung Homologation



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GG092479 WURDE ERSTELLT






Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts





Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Motor ölfleucht




Bild 16 : Motor ölfleucht





Bild 17 : Tür vorne links eingedellt



Bild 18 : Aussenspiegelkappe rechts zerkratzt



Bild 19 : Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 20 : Motor ölflecht



# MOBILITY CONCEPT

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| LVV Nr              | 4438691            |
| Hersteller          | Dacia              |
| Model               | Duster             |
| Variante            | Comfort 1.0 TCe 90 |
| Listenpreis         | 13.172,76          |
| VIN                 | VF1HJD20068541675  |
| Erstzulassungsdatum | 1.1.2022           |
| Kennzeichen         | ST EB9222          |

**Schadensfälle der int. Belegnummer:**

23.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <hr/>         |             |              |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
13.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 134 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                              |                            |                                 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Erstzulassung        | 19.01.2022                   | Letzte Zulassung           | 19.01.2022                      |
| Hersteller           | DACIA                        | Marke                      | DACIA                           |
| Typ / Verkaufsbez.   | Duster TCe 90 2WD<br>Comfort | Aufbauart                  | Geländewagen                    |
| Türen                | 5                            | Sitzplätze                 | 5                               |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VF1HJD20068541675            | HSN / TSN                  | 3333 / BNY                      |
| Schlüssel-Nr.        | 40711862                     | Km-Stand abgelesen         | 31794                           |
| Nächste HU §29 StVZO | 02 / 2027                    | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                          |
| Zylinderanzahl       | 3 / Reihenmotor              | Leistung (kW)              | 67                              |
| Hubraum (ccm)        | 999                          | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,<br>N1 I |
| Antriebsart          | Frontantrieb                 | Getriebe / Gänge           | Schaltgetriebe / 6              |
| Felgen               | Leichtmetall                 | Farbe                      | Weiß / Metallic                 |
| Polster / Farbe      | Stoff / Schwarz              |                            |                                 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ              | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 65 R 16 98 H                 | Bridgestone / Turanza T 005 | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 215 / 65 R 16 98 H                 | Bridgestone / Turanza T 005 | S / O | 6 mm        |
| 2 links   | 215 / 65 R 16 98 H                 | Bridgestone / Turanza T 005 | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 215 / 65 R 16 98 H                 | Bridgestone / Turanza T 005 | S / O | 6 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.11.2026 |                             |       |             |

S/ Sommer; /O Original;



## Serienausstattung

Serie: ABS, Airbag: Frontairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags für vorne und hinten, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend, Außentemperaturanzeige, B-Säule in Matt-Schwarz, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, Dachreling in Schwarz, Drehzahlmesser, ESP mit ASR, Eco-Mode zur Reichweitenoptimierung, Einparkhilfe hinten akustisch, Felgen: 16" Leichtmetallräder 5 Speichen, Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorne, Frontscheibenwischer, drei Geschwindigkeiten mit Intervallschaltung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Handschuhfachbeleuchtung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Klimaanlage, manuell, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Abblendlicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad höhen- und tiefeinstellbar, Lenkrad in Lederoptik, Leselampe Beifahrer, Leselampe Fahrer, Leuchtweitenregulierung, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Multimediasystem Media Display, Reifendruckkontrolle, Räder: Mobilitäts-Set, Rücksitzlehne asymmetrisch 1/3 und 2/3 umklappbar, Scheinwerfer: Halogen-Fernlicht, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sonnenblende auf der Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel, Start-Stopp-System, Steckdose (12 Volt) hinten, Steckdose (12 Volt) vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempopilot, Türöffner verchromt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 05.05.2026 bei Kilometerstand 30.125

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motor ölflecht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16, 20)
2. Felge hinten rechts zerkratzt, smart repair (Bild 19)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Diverse Oberflächenkratzer,  
Steinschlagbelastung Frontbereich,  
Tür vorne links eingedellt, (Bild 17)  
Aussenspiegelkappe rechts zerkratzt, polieren  
(Bild 18)